

Fahrzeugdaten	Hersteller Seat		Typ Leon Style			Modell 2.0 TDI EU6d, Style, 2020 - 2024			
	VIN VSSZZZKLZNR045078		Aufbau Lim. Schrägheck			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Diesel	KBA-Schlüssel 7593/AQU	
	Kennzeichen	Erstzulassung 23.05.2022	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde k. A.	Leistung (kW) 110 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1968	HU 04/27	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse A	CO ₂ -Emission (g/km) 115-125 (WLTP)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter k. A.		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 103.773 km		max. km-Stand bei Übergabe 100.000 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 09/25	Letzter KD (km) 88.832 km
	Farbe Reinrot			Lackierung Uni normal		Reimport nein	nächster KD am 12.09.2027	nächster KD (km) 15.100 km	
	Scheckheft Servicehistory Digital		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Sitzbezüge in Stoff		Polsterfarbe Kaltgrau - Kristallgrau		Getriebe Getriebe 7-Gang - Dop..		Schadstoffk. Euro6d		
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden k. A.						
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: ja			Chiptuning: nein	


Ausstattung	Serienausstattung:		
	6 Lautsprecher Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Außenspiegel Wagenfarbe Bordcomputer Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Ko.. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Karosserie: 5-türig Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar Mobile Online Dienste Seat Connect Notrufsystem Reifen-Reparaturset Rußpartikelfilter Seitenairbag Sitz vorn links höhenverstellbar Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) Steckdose (12V-Anschluß) vorn Verzurrösen Koffer-/Laderaum Wegfahrsperre (elektronisch)	Ablagetasche an Vordersitzlehnen Anti-Blockier-System (ABS) Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert Elektron. Querdifferentialsperre (XDS) Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Gepäckraumabdeckung / Rollo Handschuhfach beleuchtet Kofferraumbeleuchtung Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion Reifenkontroll-Anzeige Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) Sitz vorn rechts höhenverstellbar Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) Tagfahrlicht LED Wärmeschutzverglasung	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinricht.. Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss.. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i.. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kopf-Airbag-System Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht Radioempfang digital (DAB+) Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) Schalt-/Wählhebelgriff Leder Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr.. Sitzbezug / Polsterung: Stoff Start/Stop-Anlage USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
	Sonderausstattung:		
	Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Fa.. Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit .. Induktionsladeschale für Smartphone Kombiinstrument digital (virtual cockpit) Rückfahrkamera Seitenairbag hinten	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Andr.. Innenraumlicht-Paket LED Licht- und Sicht-Paket Scheinwerfer Voll-LED Sonderlackierung Emocion-Rot / Pure Rot	Fahrassistenz-Paket M Fzg. ohne Modell-Schriftzug Klimaanlage Climatronic 3-Zonen LM-Felgen 7,5x17 (Dynamic III, Style) Schließ-/Startsystem Kessy Advanced Winter-Paket

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	-	-	-	-	0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	nein	nein	nein	nein	0,00 €	
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja					
Optischer Zustand						
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten		Anteil	Minderwert
1.	Alufelge hinten rechts verschrammt - lackieren mit Lackaufbau		168,07 €		100 %	168,07 €
2.	Dach, mehrfach eingedellt - drücken		869,75 €		100 %	869,75 €
3.	Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge - Gebrauchsspur		0,00 €		0 %	0,00 €
4.	Tür vorne links auslegen und polieren		21,01 €		100 %	21,01 €
	Zwischensumme (Netto)		1.058,83 €			1.058,83 €
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung						
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten		Anteil	Minderwert
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung		25,00 €		100 %	25,00 €
2.	Luftdüse hinten beschädigt - erneuern		79,00 €		99.99 %	78,99 €
3.	Motorabdeckung unten beschädigt - erneuern		150,00 €		100.28 %	150,42 €
4.	Reifendichtmittel abgelaufen - erneuern		40,34 €		100 %	40,34 €
5.	Schlüsselbatterie defekt - erneuern		8,40 €		100 %	8,40 €
6.	Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung - erneuern		949,00 €		99.97 %	948,74 €
	Zwischensumme (Netto)		1.251,74 €			1.251,89 €
Fehlteile und Dienstleistungen						
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten		Anteil	Minderwert
1.	COC-Papiere fehlen		0,00 €		0 %	0,00 €
2.	Kundendienstcheckheft fehlt		0,00 €		0 %	0,00 €
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt		0,00 €		0 %	0,00 €
	Zwischensumme (Netto)		0,00 €			0,00 €
Summe Minderwerte						
	Optischer Zustand		1.058,83 €			1.058,83 €
	Technischer Zustand		1.251,74 €			1.251,89 €
	Fehlteile und Dienstleistungen		0,00 €			0,00 €
	Endbetrag (Netto)		2.310,57 €			2.310,72 €
	19% Mehrwertsteuer		439,01 €			439,04 €
	Endbetrag (Brutto)		2.749,58 €			2.749,76 €
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral						
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Schadenshöhe		Wertminderung	
---	---		---		---	
	Summe		0,00 €		0,00 €	
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig
	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig	

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall
	Reifen vorne	VL	VR
	225/45 R17 91W	5,00 mm (Nexen)	5,00 mm (Nexen)
	Reifen hinten	HL	HR
	225/45 R17 91W	6,00 mm (Nexen)	6,00 mm (Nexen)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
Reifen vorne		VL	VR
k. A.		k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Reifen hinten		HL	HR
k. A.		k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers						
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung			Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
			Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
			Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
			COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	
			Verbandskasten	X	Werkzeug	X
			Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
			Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
			Windschott		Kundenrechnung	
			Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
			Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
			Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
			Trennnetz		Feuerlöscher	
			Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
			Wagenheber		Kompressor	X
			Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt						
Zweiter Radsatz						
Wichtige Eckdaten						
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	-	-	-	-	0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	nein	nein	nein	nein	0,00 €	
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.					
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.						


Ort / Datum Übergabe
Fahrzeughalter / Leasingnehmer



Schweller links (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)



Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)




Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)




Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)




Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (DEKRA)



Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (DEKRA)



Reifendichtmittel abgelaufen (DEKRA)



Luftdüse hinten beschädigt (DEKRA)



Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)



Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)



Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)



Motorabdeckung unten beschädigt (DEKRA)



Alufelge hinten rechts verschrammt (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Tür vorne links auslegen und polieren (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Service (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)



Sommerräder im Fahrzeug (DEKRA)