



BMW 118 i Sport Line

EZ 06/2018 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 82.405km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 118 i Sport Line [DE - LimS3 118 i EU6, Sport Line, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WBA1P510005K93085	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.405km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 73.736km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	280 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 6-Gang

• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Interieurleisten Alu schwarz hochglänzend mit Akzentleiste	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 3-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen hinten klappbar
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leseleuchten hinten	• Leseleuchten vorn
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne vorn verstellbar	• Modellpflege
• Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer LED	• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK
• Park-Distance-Control (PDC)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag vorn	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Service-System: Remote Services
• Servolenkung Servotronic	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner	• Sport Line
• Sportsitze vorn	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
• Tagfahrlicht LED	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• CD-Laufwerk	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste	• Scheinwerfer LED
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	• Sitzausstattung: 5-Sitzer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)