



Volvo XC60 Summum AWD

EZ 03/2009 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 247.391km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC60 Summum AWD [DE - SUV5 D5 DPF AWD EU4, Summum, 2008 - 2009]		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1DZ714692020871	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 247.391km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 185 PS (136 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.400 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 219g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	255 	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	280 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	400 
Motorhaube	105	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
• Antriebsart: Allradantrieb permanent	• Außenausstattung: Chrom-Applikationen
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel Weitwinkel
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory	• Außentemperaturanzeige
• Befestigungssystem im Gepäckraum	• Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Bordcomputer
• Dachreling	• Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
• Einparkhilfe elektronisch	• Elektron. Traktionskontrolle
• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
• Fahrassistenz-System: Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Frontscheibe Verbundglas
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäcksicherungsnetz
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen)
• Getränkehalter in Mittelkonsole	• Gurtstraffer

• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Chrom-Applikationen
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Laderaumabdeckung
• Lendenwirbelstütze vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad (Leder, farbangepasst)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,4 Ltr. - 136 kW Diesel KAT	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2774 mm	• Reifen-Reparaturset
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank 3-teilig
• Rücksitzlehnen klappbar	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Textilfussmatten
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Überschlag-Schutzsystem	



Sonderausstattung

• 8 Lautsprecher	• AUX-IN-Anschluss
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Audio-Paket High Performance
• Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion	• Familien-Paket
• Farbbildschirm, 5 Zoll	• Freisprechanlage Bluetooth
• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming	• Kindersitz / Kindersitze integriert
• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)	• Metallic-Lackierung
• Navigationssystem inkl. DVD-Laufwerk (RTI)	• Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
• Raucher-Paket	• Türsicherungssystem hinten elektrisch
• USB-Schnittstelle	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)