



Volkswagen Transporter PLUS Trendline EcoProfi
lang FWD

EZ 01/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 89.726km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter PLUS Trendline EcoProfi lang FWD [DE - KaDK4 2.0 TDI EU6d-T, PLUS Trendline EcoProfi, 2020 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZMH055011	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.726km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 71.290km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Dieselpartikelfilter leuchtet, Vorglühlampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Airbagleucht aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend vorn links, hinten ohne Fenster
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Doppelkabine Standard
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- EcoProfi
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Laderaumtrennwand mit Fenster hinter 2. Sitzreihe
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3400 mm

- | | |
|---|---|
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr) |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) |
| • Tagfahrlicht | • Trendline |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch | • Verzurrösen Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zul. Gesamtgewicht 3,00 t |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Heckflügeltüren ohne Verglasung | • LKW-Zulassung |
| • Notrufsystem | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rückfahrkamera | • Schriftzug Transporter am Kotflügel |
| • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten und Ablagefach (klappbar) Rückenlehne |
| • Haltegriffe A-Säulen | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Handschuhfach beleuchtet | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Abfallbehälter | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Dach (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)