



Renault Master L1H1 Ka 3,3t

EZ 06/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 89.023km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Master L1H1 Ka 3,3t [DE - Ka4 3,3t BLUE dCi 135 FAP EU6d, L1H1, (Facelift 2) 2021 - 2023]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF1MA000369416254	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.023km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2022	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 238g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 9.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kühlergrill mit Chromeinfassung
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,3 Ltr. - 99 kW BLUE dCi Diesel FAP KAT
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Schmutzfänger vorn
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Verzurrlen Laderaumboden
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 3,30 t
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kraftstofftank: 105 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege (2)
- Radstand 3182 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Scheibenwischer mit Regensensor

- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Airbag Beifahrerseite | • Anhängerkupplung |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung | • Holzfussboden im Laderaum |
| • Klimaanlage | • Laderaumtrennwand mit Fenster (vergittert) |
| • Radvollabdeckungen | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional mit Staufach | • Verzurrösen im Laderaum seitlich |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










29.06.2022	3333	BC202442 6	2	1	100/3500	150
VF1NA000369416254	BB		5048	-	2070	-
RENAULT		6	2287	-	-	1983
MA			238	3300	3300	
FN			1850	2100		
ROMIGUY112A3T0			1850	2100		
			88	2625	70	
MASTER			2500	750	3	
RENAULT (F)			225/65 R16 C 112/110T			
Fr. z. GÜ. bef. b. 3, 5 t			225/65 R16 C 112/110T			
Van						
715/2007*2016/1832AR						
EUR06, M, TP, AR, FI/CI, M1 III						
Diesel						
0002	36AR	2299				
MM, RW, LT, EGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)




Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)