



Volkswagen Polo Comfortline

EZ 06/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 138.626km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 94***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Comfortline [DE - LimS5 1.2 EU5, Comfortline, 2009 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZBY305447	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 138.626km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 121.745km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	105	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Mittelarmlehne
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit

- | | |
|---|--|
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger lackiert |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Außenspiegel lackiert | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Chromeinfassung Lichtschalter | • Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Zentralverriegelung |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Original Fahrzeug Farbe: PEPPER GREY | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage Climatronic 1-Zonen | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Bordwerkzeug und Wagenheber |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Schweller links (Rost)




Schweller links (Rost)




Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)