



Skoda Rapid Style Plus

EZ 08/2015 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 157.300km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 07***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Rapid Style Plus [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Spaceback Style Plus, 2013 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN TMBEN6NH9F4540148	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.300km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 111.696km	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Original Fahrzeug Farbe: BILA MOON/MOON WHITE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenbremse hinten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Fensterheber elektrisch hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- 6 Lautsprecher
- Brillenfach
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Multifunktionsanzeige
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verglasung getönt

- | | |
|---|---|
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Sportsitze |
| • Verzurrsen Koffer-/Laderaum | • Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Bordcomputer | • Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole |
| • Maxi-DOT Display | • Multimediabuchse in Mittelkonsole |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Bremsassistent | • Einparkhilfe hinten |
| • Elektron. Differentialsperre (EDS) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaanlage |
| • Kopf-Airbag-System | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag vorn | • Zentralverriegelung |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht abschaltbar |
| • Xenon-Scheinwerfer | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung | • Servolenkung elektronisch (Servotronic) |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------|--|
| • Reserverad als Notrad | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Wendematte Gepäckraum | • Perleffekt-Lackierung |
| • Sitzheizung vorn | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












11	14.08.15	8004	AOC000317	2	01	77	5000	193
3	M1	AB		4304-4427			1206	
	TM BEN6NH9F4540148	X		1459-1471			1170	
	SKODA				10	50		
	NH			125	1630	1630		
	ABCBZB			840	820			
	NFM6FM62U009STN0POSK			840	820			
				72	3750	71		
	RAPID			1100	580	5		
	SKODA (CZ)			185/60 R15 84H				
	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/60 R15 84H				
	Schräghecklimousine							
	715/2007*630/2012J							
	EURO52JPI/C12 M, N1 1			e11*2007/46*0250*10				
	Benzin			15.12.14	KM	VY239395		
	0001	3530	1197					
	7.2/8.2:27 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug							
	kombination:2730kg*ww.AHK lt.EGTG*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)