



Opel Corsa e GS Line

EZ 04/2023 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 3.088km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa e GS Line [DE - LimS5 e, GS Line, 2020 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VXKUHZKXZP4104311	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 3.088km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 77 PS (57 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 3.053km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 50,0 kWh	Ladezeit - Schnell * 0,5 h	Ladezeit - Normal * 5,2 h
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.		

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	160 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	2000 
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bremsassistent
- Dach Kontrast-Lackierung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektrofahrzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung zur Aktivierung der Heizung/Klimaanlage
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- HV-Batterie 50 kWh (46 kWh netto)
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel schwarz
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay (7 Zoll)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekorleisten Rot
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz

- | | |
|---|--|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik | • Kopf-Airbag-System |
| • Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2) | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchten vorn (2) |
| • Luftfeuchtesensor | • Motor Starterknopf |
| • Nebelschlussleuchte | • Opel Connect |
| • Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK | • Pedale Aluminium |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Sicht-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung |
| • Sportsitze vorn | • Stoßfänger Sport-Design |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Abbiegelicht | • Alcantara-Paket |
| • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display) | • Ausstattungs-Paket: Ultimate |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
| • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne | • Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW) |
| • Lenkrad heizbar | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Opel Connect | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht | • Sitz vorn links mit Massagefunktion |
| • Sitzheizung vorn | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Technologie-Paket Park & Go Plus | • Voll-LED (IntelliLux) |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












21.04.2023	1869	ABX00035	2	1	57/-	150
ML	AB		4055		1745	
VXKUNZMKXP4104311		2	1435		--1530	
OPEL						
U				1920	1920	
H			965	1000		
ENKE-X0J000			965	1000		
					65	
CORSA					5	
PSA AUTOMOBILES (F)			205/45R17	88H		
Fz. z. Pers. bef. b. 8 Spl.			205/45R17	88H		
Schräghecklimousine						
715/2007*2018/1832AX						
2017/1151;WLTP:reine Elektrofs			Schwarz		3	
Elektro			e2*2007/46*0639*23			
0004	30AX		30.12.2022	A		KV767952

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Dach (Kratzer, Delle)



Dach (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)