



Nissan Juke Acenta

EZ 06/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 163.520km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 18.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Juke Acenta [DE - SUV5 1.2 DIG-T EU6, Acenta 4x2 (Start/Stop), (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFEEAF15U7250911	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.520km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 146.217km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	85	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	95
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dynamic-Control-System (Fahrprofilauswahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung

- | | |
|---|--|
| • Klimaautomatik | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten | • Kopfstützen vorn verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Mittelkonsole Metallic-Lackierung |
| • Modellpflege | • Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V KAT |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: GARNET BLACK (M) | • Radstand 2530 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Schnittstelle |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 6 Lautsprecher | • Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay und Google Services |
| • Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player | • Ausstattungs-Paket: Nissan Connect |
| • Bluetooth-Schnittstelle | • Metallic-Lackierung |
| • Rückfahrkamera | • USB-Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Wartungsschweisse Qualitätsende Conferma della manutenzione	Wartungsschweisse Qualitätsende Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☐ Motorisierung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore 51440 ☒ Leichtölwechsel, Cambio d'olio, Cambio d'olio ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlfüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Brennstofftank, Liquide de brui, Liquido dei freni ☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorisierung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore 51440 ☒ Leichtölwechsel, Cambio d'olio, Cambio d'olio ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlfüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☒ Brennstofftank, Liquide de brui, Liquido dei freni ☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conforma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conforma della manutenzione
☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore <i>S 540</i> ☒ Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du chassis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☐ Klima Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlfülligkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Kettentrenn, Course d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnkette, Course de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante	☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore <i>S 600</i> ☒ Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du chassis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☒ Klima Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☒ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☒ Kühlfülligkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Kettentrenn, Course d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnkette, Course de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante
AUTO-TECHNIK KELLER Bahnhofstraße 13 97748 Odenbach Tel. 0 67 53-9 44 87 Fax 0 67 53-9 44 99 (Berleng, Cardiff, Torino) <i>1007.81</i> <i>7208.1</i>	AUTO-TECHNIK KELLER Bahnhofstraße 13 97748 Odenbach Tel. 0 67 53-9 44 87 Fax 0 67 53-9 44 99 (Berleng, Cardiff, Torino) <i>1007.81</i> <i>7208.1</i>
Der nächste Wartungstermin ist: Le prochain entretien sera: Il prossimo servizio di manutenzione sarà: Datum/Dato/Date <i>07.12</i>	Der nächste Wartungstermin ist: Le prochain entretien sera: Il prossimo servizio di manutenzione sarà: Datum/Dato/Date <i>07.12</i>

Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Milchuntersatz, Entretien du viduus, Manutenzione del motore Einf. S.W. 40 ☒ Polierfilter, Filtre à polier, Filtro antipoleno Polierfilter, Filtre à polier, Filtro antipoleno ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Auswischen der Zündkerse, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlschrank, Liquide de refroidissement, Refrigerante Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Kiekkormen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolleno ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Milchuntersatz, Entretien du viduus, Manutenzione del motore Einf. S.W. 40 ☒ Polierfilter, Filtre à polier, Filtro antipoleno Polierfilter, Filtre à polier, Filtro antipoleno ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☒ Auswischen der Zündkerse, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlschrank, Liquide de refroidissement, Refrigerante Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Kiekkormen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolleno ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante
NISSAN AUTOMAUS HANS-JÖRG LOPI GMBH & CO. KG Am Reichart 7 50143 Bad Godesberg Telefon: 022 84 93 00 00 Telefax: 022 84 93 00 00 Der nächste Wartungstermin ist im nächsten Service-Tag. Datum/Date/Date: 7.6.99 Km: 38881 Am Reichart 7 50143 Bad Godesberg Telefon: 022 84 93 00 00 Telefax: 022 84 93 00 00 Der nächste Wartungstermin ist im nächsten Service-Tag. Datum/Date/Date: 7.6.99 Km: 38881	NISSAN AUTOMAUS HANS-JÖRG LOPI GMBH & CO. KG Am Reichart 7 50143 Bad Godesberg Telefon: 022 84 93 00 00 Telefax: 022 84 93 00 00 Der nächste Wartungstermin ist im nächsten Service-Tag. Datum/Date/Date: 7.6.99 Km: 38881 Am Reichart 7 50143 Bad Godesberg Telefon: 022 84 93 00 00 Telefax: 022 84 93 00 00 Der nächste Wartungstermin ist im nächsten Service-Tag. Datum/Date/Date: 7.6.99 Km: 38881

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)




Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)




Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)