



Opel Combo Life Basis

EZ 12/2022 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 79.296km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Combo Life Basis [DE - Van5 1.5 D EU6d, Life, 2020 - 2022]		
Kategorie Van	FIN W0VECYHT2NJ752028	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 79.296km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	110	Heckklappe	95
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Original Fahrzeug Farbe: QUARTZ/ARTENSE GREY
- Radvollabdeckungen
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Tagfahrlicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Info-Display, groß
- Klimaanlage
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF
- Radstand 2785 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Heckflügeltüren mit Verglasung

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









19.12.2022	1844	AIK00509	02	01	0075/03750	172
MI	AF		04403-04403		1848-1848	
W0VECYHT2NJ752028			1796-1880		001505-001735	
OPEL				00074		
B			0135	002120	2120	
C			01110	01110		
YHT2-A2P300			01110	01110		
			074	02013	060	
Combo Life			01300	0750		
Opel Automobile			205/60 R16 92H			
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 92H			
Mehrzweckfahrzeug			grau			
715/2007*2018/1832AP			42*2007/46*0622*18			
EURO6;WLTP;AP:PI/CI: M, M1 I			10.06.2022		GN195998	
Diesell						
0002	36AP	01499				
WW_AHK LT_RGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.12.2022**						

Person für weitere schriftliche Auskünfte bereitgestellt

W0VECYHT2NJ752028

DEKRA

Rechtlich RU

Jan 20 28

DS1WM0Y3

Zulassungsbehörde im Landkreis Osnabrück

im Auftrag

Gauckel, Anne

Äußerbetriebset

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)