

BMW

BMW 5 TOURING (G31)(2017->) 520 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 140 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 140 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA51BN010CM85932



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 10/07/2023	Laufleistung 77639 km
Farbe SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 155 g/km	Hubraum 1995 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Allradantrieb (4WD)	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
002	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Reparieren
			
003	Spoiler / Hinten	Gebrochen	Ersetzen

				
004	Stoßfänger / Hinten	Kratzer		Lackieren
				
005	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Kratzer		Smart Repair
				
006	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle		Reparieren
				
007	Tür / Hinten Rechts	Delle		Reparieren
				
008	Schwellerabdeckung / Rechts Lackiert : Ja	Kratzer		Lackieren
				
009	Stoßfänger / Vorne	Delle		Reparieren

			
010	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
			
011	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren
			
012	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Laderaumabdeckung

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	245 / 45 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	GOODYEAR	245 / 45 / 18 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 18 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten		///	0 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Spoiler / Hinten / Gebrochen



Spoiler / Hinten / Gebrochen




Spoiler / Hinten / Gebrochen



Spoiler / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer




Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Schwellerabdeckung / Rechts / Kratzer



Schwellerabdeckung / Rechts / Kratzer



Schwellerabdeckung / Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Warnleuchte Inspektion / Fehlt