



Hyundai i10 5 Star Edition

EZ 11/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 87.018km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i10 5 Star Edition [DE - LimS5 1.1 EU5, 5 Star Edition, (Facelift) 2013 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN MALAM51BAEM490947	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 87.018km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.086 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.151km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 110g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

1 Schlüssel beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,1 Ltr. - 51 kW 12V KAT
- Radiovorbereitung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2005
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt

- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: ELECTRIC RED



Sonderausstattung

- Edition-Paket Silver
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Handschuhfach beschädigt



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)