



Mini Clubman One

EZ 12/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 127.391km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 95***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman One [DE - LimS3 One 1.2 EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WMWXN710203C45517	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.391km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 42.319km	Letzter Service am 10/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm) Kratzer	(3 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	145	Heckklappe	140
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Audiosystem: Radio MINI Boost	• Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) Edelstahl
• Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Außenspiegel schwarz	• Außentemperaturanzeige
• Bremsassistent	• Bremsenergierückgewinnung
• Dach Wagenfarbe	• Dachspoiler
• Drehzahlmesser	• Dynamische Bremsleuchte
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Dynamische Traction Control (DTC)
• Elektron. Bremskraftverteiler	• Elektron. Sperrdifferential
• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	• Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
• Fensterheber elektrisch vorn	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter	• Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
• Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black	• Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 3-türig

• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Motor 1,2 Ltr. - 75 kW 12V
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK METALLIC	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 4-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework
• Sitze vorn mechanisch verstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Tagfahrlicht	• Türgriffe innen verchromt
• USB-Schnittstelle	• Uni-Lackierung
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralinstrument mit LED-Ring
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ambiente-Beleuchtung
• Ambiente-Beleuchtung	• Armauflage vorn
• Ausstattungs-Paket: Salt	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Blinkleuchten Weiß	• Bordcomputer
• Dachhimmel Anthrazit	• Excitement-Paket
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle	• Fußmatten Velours
• Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black	• Klimaanlage
• Laderaumboden variabel	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Leseleuchten vorn	• Licht-Paket
• Nebelscheinwerfer	• Park-Distance-Control (PDC)
• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
• Zentralinstrument mit LED-Ring	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)