



Volkswagen Golf Trendline BMT

EZ 05/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 127.914km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 98***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline BMT [DE - Kb5 1.2 TSI BMT EU5, Trendline, 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZEP531108	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.914km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.854km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	135	Heckklappe	135
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Leseleuchten vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI

• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Auto-Hold-Funktion	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt	



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Perleffekt-Lackierung	• Raucher-Paket
• Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	• Schlechtwege-Fahrwerk
• Antennen-Diversity	• Multimediabuchse AUX-IN

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost, Kratzer)




Türe hinten rechts (Rost, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)