



Mercedes-Benz C 220 CDI BlueEfficiency

EZ 11/2013 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 341.735km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 220 CDI BlueEfficiency [DE - Kb5 C 220 CDI EU5, Avantgarde BE DPF, 2011 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2042021G243587	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 341.735km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 312.571km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben,
Rost



(4 mm)

Kratzer,
Kerben, Rost



(4 mm)

Rost



(4 mm)

Rost

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Reifenschäden: Kerben und Kratzer



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	205 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	210 	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fehler Totwinkelassistent!

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Reifendruckwarner |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Tempomat | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | • Heckleuchten LED |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht |
| • Rußpartikelfilter | • Getriebe Automatik - (7-Stufen) |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Fahrassistenz-Paket: Spur | • Feuerlöscher |
| • Fußmatten Velours | • Innenraumlicht-Paket |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • PRE-SAFE-System |
| • Reserverad als Notrad | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Spiegel-Paket | • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Metallic-Lackierung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitzheizung vorn |
| • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player) inkl. CD-Wechsler integriert | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | • Tagfahrlicht LED |
| • Parameterlenkung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben, Rost)




Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)