



Mazda CX-60 Homura AWD

EZ 06/2023 | Geländewagen | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 78.795km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-60 Homura AWD [DE - SUV5 3.3 e-SKYACTIV-D 254 M-Hybrid EU6d, Homura AWD, 2022 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZKH0HE701129362	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 78.795km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 254 PS (187 kW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 3.283 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen


Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand


1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)



2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 20)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	80	Heckklappe	100
Dach	108		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Anhängerkupplung kommt nichtraus. Tür Rechts + Radlauf rechts + Stossfänger vorn + Seitenteil rechts reparierte Unfallschaden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit USB-Schnittstelle
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Ausstattungs-Paket: I-Activesense
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Blinkleuchten LED
- Comfort-Paket
- Dachhimmel grau
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Easy-Entry / Easy-Exit Funktion
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)

• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
• Fahrmodusschalter (Mi-Drive)	• Fahrwerkssystem: Fahrdynamikregelung Wankstabilisierung (Kinematic Posture Control, KPC)
• Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth	• Frontgrill lackiert
• Fußraumbeleuchtung hinten	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Gepäcksicherungsnetz	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Automatic Speed Limiter, ASL)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - (8-Stufen)
• Head-up-Display Advanced	• Heckleuchten LED
• Internetbasierende Dienste	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Kühlergrill im Wabendesign
• Kühlergrill Piano Black	• LED-Lichtsignatur
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Luftdüsen hinten
• Mild-Hybrid 187 kW (Motor 3,3 Ltr. - 187 kW Diesel)	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Multi-Commander	• Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
• Nebelscheinwerfer	• Notrufsystem
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2870 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischerenteiser vorn
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag hinten	• Seitenairbag vorn
• Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)	• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
• Sitzheizung vorn	• Smart Key
• Start/Stop-Anlage (i-Stop)	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (12,3 Zoll)
• USB-Anschluss hinten	• Zentralverriegelung
• Zusatzheizer (PTC)	• Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC)
• Fahrassistenz-System: Stauassistent mit Lenkunterstützung, erweitert (CTS)	• Sitzheizung hinten
• Sitze vorn klimatisiert	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Fahrassistenz-System: Gesichtsfeldmonitor	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
• Original Fahrzeug Farbe: JET BLACK	



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ausstattungs-Paket: Convenience + Sound | • Metallic-Lackierung |
| • Sound-System BOSE | • 12 Lautsprecher |
| • Mittelkonsole beleuchtet | • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open (Öffnung, sensorgesteuert) |
| • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung | • Steckdose 230V in Mittelkonsole |
| • Around View Monitor (360° Umgebungsansicht) | • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













A close-up photograph of a black leather wallet and two Volvo car keys resting on a white card. The card is placed on a dark, textured car seat. The wallet is a simple, rectangular design with a silver Volvo logo on the front. The keys are also black with silver Volvo logos. The white card has some faint, illegible text on it. The car seat has a dark, perforated texture.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer)