



Mercedes-Benz 113 CDI lang

EZ 10/2012 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 306.941km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 35***

Fahrzeug aufgenommen am: 09.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 113 CDI lang [DE - Ka4 113 CDI EU5, lang, (Facelift) 2010 - 2014]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDF63960313772272	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 306.941km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 196g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	360 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	150 
Motorhaube	90	Heckklappe	80
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausführung: Vito Kasten
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Radstand 3200 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Generator 180 A
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: lang
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Partikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Audiosystem Sound 5	• Auflastung auf 3,05 t
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außentemperaturanzeige
• Breitband Lautsprecher vorn	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)	• Holzfussboden im Laderaum
• Klappdeckel für Ablagefach	• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
• Parktronic-System (PTS)	• Reifen 205/65 R16C 103/101 T
• Reserverad mit Wagenheber	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz	• Zuheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)




Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)