



Mercedes-Benz 114 CDI RWD lang

EZ 01/2022 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 162.711km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 56***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 114 CDI RWD lang		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V44760313953276	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.711km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 141.118km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



-

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten rechts



-

Ungleichmäßig
abgefahren

2. Satz

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Reifenschäden: Seitlich an allen 4 Reifen abgefahren

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Base
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 200 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Partikelfilter

- | | |
|--|--|
| • Radstand 3200 mm | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite) | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite) |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Verkleidung Fenstersäulen | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch |
| • Vlies-Batterie 92 Ah | • Wartungsintervall-Anzeige Assyst |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Audiosystem Audio 10 (DAB, Bluetooth) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fußmatten Allwetter |
| • Holzfussboden im Laderaum | • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Laderaumleuchte LED |
| • Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar) | • Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zweiwege Lautsprecher vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










24.01.2022	2222	BBI028025	2	1	100/4400
N1	BB		5140-5140	1928-19	
W1V44760313953276	3		1909-1909	2069-24	
Mercedes-Benz			-	100	-
639/4			203	2800	28
KWU2L280VXX			1490	1490	-
2GJPEX23XXXX			1490	1490	-
			75	3300	70
Vito			2000	750	3
Mercedes-Benz			205/65R 16 107T D C2		
Fz.z.Gd.bef. b. 3,5 t			205/65R 16 107T D C2		
Van			-		
715/2007*2018/1832AR			-		
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III,			e1*2007/46*0458*24		
N2			-		
Diesel			08.10.2021	K	GH65
0002	36AR	1950	-		
ZU 20: MAX.1983*AHK LT. EGTG*S.1:MAX. S-PL.*P.4: MIN. 600MIN-1*					
56231G 4301					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)