



## Volkswagen Tiguan Lounge Sport & Style BMT

EZ 10/2015 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 68.965km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 33\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                           |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Tiguan Lounge Sport & Style BMT [DE - SUV5 1.4 TSI BMT EU6, Lounge Sport & Style, 2015 - 2016] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                                  | FIN<br>WVGZZZ5NZGW049805                                                                                                  | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>68.965km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>12/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                          | Leistung<br>125 PS (92 KW)                                     | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                                         | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.395 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                    | Letzter Service<br>65.417km                                    | Letzter Service am<br>11/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>5                                                                                                                | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>10/2015                                              | Farbe<br>Grau                                                                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                             | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                           | CO2-Emissionen<br>149g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>6.4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 140                      | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 130                      | Kotflügel vorne rechts   | 130                      |
| Türe hinten links       | 120                      | Türe hinten rechts       | 130                      |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 140                      | Heckklappe               | 130                      |
| Dach                    | 130                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn

|                                                             |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| • Kopfstützen hinten (3-fach)                               | • Lendenwirbelstützen vorn                                         |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                         | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn                                         | • Leuchtweitenregelung                                             |
| • Mittelarmlehne vorn                                       | • Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI                                   |
| • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)               | • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)                |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht           | • Nebelschlussleuchte                                              |
| • Nichtraucher-Paket                                        | • Radstand 2604 mm                                                 |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)                   | • Rücksitz geteilt / klappbar                                      |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                       | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                     |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar                                | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                              |
| • Seitenschutzleisten Chrom                                 | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)                |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar  | • Sitz vorn links höhenverstellbar                                 |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                         | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe                       |
| • Sitze: Komfortsitze vorn                                  | • Sitzheizung vorn                                                 |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                    | • Spiegel-Paket                                                    |
| • Start/Stop-Anlage                                         | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                                |
| • Stoßfänger lackiert                                       | • Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)               |
| • Tagfahrlicht                                              | • Türgriffe außen Wagenfarbe                                       |
| • Verbandkasten und Warndreieck                             | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)                             |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                              | • Wärmeschutzverglasung grün getönt                                |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                     | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar                                |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)                     | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)                       |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                           | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                |
| • Parkbremse elektrisch                                     | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent                       |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar                          | • Ablagefach an Vordersitzlehnen                                   |
| • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehnen integriert | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                          |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)               | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)                     |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar                           | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte                                   |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts            | • Original Fahrzeug Farbe: PEPPER GREY                             |



## Sonderausstattung

|                                                                                |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)                        | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                   |
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar                                     | • Metallic-Lackierung                                       |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN                      | • Reifendruck-Kontrollsystem                                |
| • Rückfahrkamera (Rear View)                                                   | • Einparkhilfe hinten                                       |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos









[illegible]

# Checkliste

## VOLKSWAGEN IG - Übereinstimmungsbescheinigung

49 CO<sub>2</sub>-Emissionen / Kraftstoff / Stromverbrauch

1. Alle Informationen auf dieser Übereinstimmungs-

CO<sub>2</sub> (g/km)

Werkstoffverbrauch (l/100 km bei 90 km/h und

Werkstoffverbrauch (l/100 km bei 120 km/h und

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

Werkstoffverbrauch (l/100 km im gemischten

2. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

3. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

4. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

5. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

6. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

7. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

8. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

9. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

10. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

11. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

12. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

13. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

14. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

15. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

16. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

17. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

18. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

19. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

20. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

21. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

22. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

23. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

24. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

25. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

26. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

27. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

28. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

29. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

30. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

31. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

32. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

33. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

34. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

35. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

36. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

37. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

38. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

39. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

40. Ist die Fahrzeugklasse / -kategorie

[illegible][illegible]



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)