



Opel Astra Dynamic Start/Stop

EZ 05/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 140.981km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Dynamic Start/Stop [DE - Kb5 1.6 CDTI EU6, Dynamic Start/Stop, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN W0LBF8EG8G8085109	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.981km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 29.226km	Letzter Service am 07/2017
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 101g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(1 mm)



(1 mm)

Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	195 	Heckklappe	130
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knartschen;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Dachreling silber
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- OnStar SOS Service
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket

• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Check-Control-System
• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fensterheber elektrisch hinten
• Audiobedienung am Lenkrad	• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
• Leseleuchten im Fond	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Original Fahrzeug Farbe: CARRAGREEN



Sonderausstattung


• Allwetter-/ Ganzjahresreifen	• Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
• CD-Laufwerk	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Ergonomiesitz vorn links/rechts	• Hinterachse Ausführung: Wattstrebe
• Innenraum-Paket	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Reserverad als Notrad	• Rückfahrkamera
• Winter-Paket Premium	• Dachantenne im Haifischflossen-Design
• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	• Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
• Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Ergonomiesitz vorn links
• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar	• Mittelarmlehne hinten
• Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)	• Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
• USB-Schnittstelle hinten (2-fach)	• Sitzheizung vorn
• Sitzheizung hinten	• Feststellbremse elektrisch
• Mittelarmlehne vorn verschiebbar	• Lenkrad heizbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Folie beschädigt



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrentür (Delle, Kratzer)



Fahrentür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)