



Skoda Fabia Ambition

EZ 08/2012 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 215.519km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 15***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Ambition [DE - LimS5 1.2 EU5, Ambition, 2011 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN TMBEA25J5C3144369	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 215.519km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2012	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
- Modelljahr 2011
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach Türverkleidung hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW
- Multifunktionsanzeige

- | | |
|--|--|
| • Original Fahrzeug Farbe: CERVENA CORRIDA/CORRIDA ROT | • Projektor-Scheinwerfer |
| • Radiovorbereitung | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Domino |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht abschaltbar | • Türen mit Warnleuchte |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung |
| • Zusatzheizer (PTC) | |



Sonderausstattung


- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Sonderlackierung Corrida-Rot |
|--------------------------------|--------------------------------|


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












07.08.2012	8004	AFG000895	2	1	44/5200	155
M1	AB		4000-4111		1642-1642	
TMBEA25J5C3144369	3		1498-1551		1095-1095	
SKODA			-	50	-	
5J			128	1550	1550	
ABCGPBX01			800	780	-	
NFM5FM52T11114N0			800	780	-	
-			072	03750	072	
FABIA			800	540	5	-
SKODA (CZ)			185/60 R14 82T			
Fz z Pers.bef. b. 8 Spl.			185/60 R14 82T			
Schraghecklimousine			-			
715/2007*566/2011F					3	
EURO5;F;P;VCI; M, N1 I			e11*2001/116*0291*33			
Benzin			12.10.2011		K	VV285741
0001	85F0	1198	-			
7.2/8.2+21 b Anhaengebetrieb*zul.Ges.Gew.d.Zuges max.						
2350kg*ww.AHK lt EGTG*						

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)




Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)