



## BMW 218 d Advantage

EZ 11/2022 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 141.331km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 41\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026

### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                     |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>BMW                                    | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>218 d Advantage [DE - Van5 218d EU6d, Advantage, (Facelift) 2020 - 2023] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>WBA6W910X05W06353                                                                            | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>141.331km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>12/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                    | Leistung<br>150 PS (110 KW)                                    | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                   | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.995 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                              | Letzter Service<br>137.581km                                   | Letzter Service am<br>05/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d                           | Sitze<br>5                                                                                          | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>11/2022                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                    | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                       | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                     | CO2-Emissionen<br>134g/km (WLTP)                               | Kraftstoffverbrauch<br>5.1l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                            |
| Kratzer                                                                           | Kratzer, Kerben                                                                   | Kratzer                                                                           | Kratzer                                                                           |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                              | (6 mm)                                                                              | (6 mm)                                                                              |
| Reifenschäden: Felgen haben Kratzer und Kerben.                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 125                                                                                     | Beifahrertür             | 190  |
| Kotflügel vorne links   | 110                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 130                                                                                       |
| Türe hinten links       | 170  | Türe hinten rechts       | 250  |
| Seitenteil hinten links | 110                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 230  |
| Motorhaube              | 105                                                                                     | Heckklappe               | 120                                                                                       |
| Dach                    | 145                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Harnstofftank (SCR): 20,5 Ltr.
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Karosserie: 5-türig
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control

|                                                           |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| • Kopf-Airbag-System hinten                               | • Kopf-Airbag-System vorn                                                 |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar                 | • Licht- und Regensensor                                                  |
| • Mittelarmlehne hinten                                   | • Mittelarmlehne vorn                                                     |
| • Modellpflege                                            | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel                                 |
| • Multifunktion für Lenkrad                               | • Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK                  |
| • Parkbremse elektrisch                                   | • Personalisierungssystem (Personal Profile)                              |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                              | • Rußpartikelfilter                                                       |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)               | • SCR-System (AdBlue-Technologie)                                         |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                     | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d                                    |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                            | • Schaltpunktanzeige                                                      |
| • Scheinwerfer LED                                        | • Seitenairbag hinten                                                     |
| • Seitenairbag vorn                                       | • Service-System: ConnectedDrive Services                                 |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Service-System: Remote Services                                         |
| • Servolenkung Servotronic                                | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid                                      |
| • Sitze hinten mechanisch verstellbar                     | • Sitze vorn mechanisch verstellbar                                       |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion)                            | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach) |
| • Tagfahrlicht LED                                        | • Wegfahrsperre                                                           |
| • Wärmeschutzverglasung getönt                            | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                                   |



## Sonderausstattung

|                                                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik                           | • Außenspiegel elektr. anklappbar     |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts                        | • Business-Paket                      |
| • Farbmonitor (6,5 Zoll)                                             | • Innenspiegel mit Abblendautomatik   |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Navigationssystem: Navigation (USB) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten                        | • Rückfahrkamera                      |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)               | • Sitzheizung vorn                    |
| • Spiegel-Paket                                                      | • Uni-Lackierung                      |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











|                                                     |           |                    |                    |      |            |    |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------|------------|----|
| 24.11.22                                            | 0005      | CK1004329          | 2                  | 01   | 110 / 4000 | 20 |
| M1                                                  | AC        |                    | 4568               |      | 1800       |    |
| WBA6W9T0X05W06353                                   | 1         |                    | 1608               |      | 1620-1620  |    |
| BMW                                                 |           |                    |                    | 75   |            |    |
| 12GT                                                |           |                    | 134                | 2200 | 2200       |    |
| 6W51                                                |           |                    | 1130               | 1090 |            |    |
| 1AW500L0                                            |           |                    | 1130               | 1090 |            |    |
| -                                                   |           |                    | 75                 | 3000 | 69         |    |
| 218d Gran Tourer                                    |           |                    | 1500               | 750  | 5          |    |
| BAYER. MOT. WERKE - BMW                             |           |                    | 205/55 R17 95W     |      |            |    |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.                             |           |                    | 205/55 R17 95W     |      |            |    |
| Kombi 111incusine                                   |           |                    |                    |      |            |    |
| 715/2007*2018/1832AP                                |           |                    | SCHWARZ            | 9/-  |            |    |
| EUR06:KLTP:AP:PI/CI: M, N                           | I         |                    | 81*2007/46*1677*13 |      |            |    |
| D18861                                              |           |                    | 19.05.22           | K1   | GM9055     |    |
| 0002                                                | 36AP      | 1995               |                    |      |            |    |
| 7.2/8.2: +115 b. Anhängelast                        | betriebl. | *ww.AHK lt. EGIG * | Somm               |      |            |    |
| - und Winterbereifung nur auf GÜß- oder Schmiede-LM |           |                    |                    |      |            |    |
| d *                                                 |           |                    |                    |      |            |    |

[illegible]



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)