



Toyota Yaris Cool

EZ 04/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 188.867km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Yaris Cool [DE - LimS5 1.3 VVT-i EU4, Cool, 2009 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VNKKH96390A038304	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 188.867km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.329 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.719km	Letzter Service am 08/2015
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	500 
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,3 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT TIME BLACK
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Stop&Go-System (TSGS)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Delle)