



Chevrolet Matiz S

EZ 07/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 135.220km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 60***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chevrolet	Typ/Verkaufsbezeichnung Matiz S [DE - LimS5 0.8 EU4, S, 2006 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KL1KF484J9C676917	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.220km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 52 PS (38 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 7	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

 (2 mm)  (2 mm)  (2 mm)  (2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	180 	Heckklappe	200 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Trommelbremse hinten
- Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Motor 0,8 Ltr. - 38 kW KAT
- Radiovorbereitung
- Seitenaufprallschutz
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung





Sonderausstattung


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)