



Mini Countryman Cooper SD All4

EZ 03/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 148.517km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Countryman Cooper SD All4 [DE - SUV5 Cooper SD EU6, Cooper SD ALL4, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WMWYU510X03D20296	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.517km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 123.747km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
	Kerben, Kratzer		Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(1 mm)	(1 mm)
Reifenschäden: Einseitig abgefahren			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar

- | | |
|---|---|
| • Licht- und Regensensor | • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelschlussleuchte |
| • NOx-Speicherkatalysator (Blue Performance) | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Radstand 2670 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Stripe |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Sportsitze vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe innen verchromt |
| • Wagenheber | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralinstrument mit LED-Ring | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Exterieur |
| • Ausstattungs-Paket: Pepper | • Außenspiegel-Paket |
| • Dachhimmel Anthrazit | • Dachreling schwarz |
| • Dachreling silber | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control) | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Head-up-Display | • Heckflügelspoiler |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Metallic-Lackierung | • MINI Driving Modes |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung und Abbiegelicht |
| • Sitze hinten längsverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzverglasung | • Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Aerodynamik Kit |
| • Licht-Paket | • Excitement-Paket |
| • Zentralinstrument mit LED-Ring | • Ablage-Paket |
| • Nebelscheinwerfer | • Armauflage vorn |
| • Fußmatten Velours | • Komfortzugang (Schließ-/Startsystem) |
| • Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












24.03.2017	0005	CNJ000271	2	2	140/6000	218
MI	AC		4296		1822	
WMWYU510X03D2296	4		1557		1610	
MINI				75		
FMX			133	2130		2130
YU51			1125	1050		
CA2500L0			1125	1050		
			75	3000		67
COUNTRYMAN COOPER SD ALL4			1800	750		5
BAYER MOT WERKE-BMW			225/55 R17 97W			
F2 2 Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55 R17 97W			
Kombilimousine			Schwarz			9
715/2007*2016/645W			e1*2007/46*1682*01			
EURO6.W.PVCI.M.N.II			03.02.2017	K		HL048869
Diesel						
0002	36WU	1995				
7.2/8.2. +115 B.ANHÄNGEBETRIEB "WW AHK LT. EGTG "DATUM						
ZUR EMISSIONSKASSE: 24.03.2017**						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Anderer Schaden): Beifahrersitz feucht



Innenraum (Verschleiß, Anderer Schaden): Beifahrersitz feucht



Innenraum (Verschleiß, Anderer Schaden): Beifahrersitz feucht