



Volkswagen Polo

EZ 11/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 145.077km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ9NZ7V176690	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.077km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2007	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	115
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW
- Nichtraucher-Paket
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)