



Mercedes-Benz R 300 CDI BlueEfficiency

EZ 07/2010 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 228.672km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 48***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung R 300 CDI BlueEfficiency [DE - SAV5 R 300 CDI DPF, (Facelift) 2009 - 2010]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC2510261A110903	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 228.672km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 37.918km	Letzter Service am 11/2013
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 242g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	1990 
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Andere: Backup-Batterie Störung ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Außentemperaturanzeige
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Armauflage vorn mit Fach
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Adaptives Bremslicht
- Drehzahlmesser
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Verglasung getönt / Heckscheibe ESG
- Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe

- | | |
|---|------------------------------|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaautomatik (Thermatic) |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Reifendruckwarner |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Tempomat |
| • elektronisches Traktionssystem (ETS) | • Nebelscheinwerfer |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Heckantrieb |
| • Getriebe Automatik - (7-Stufen) | • Parameterlenkung |





Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Chrom-Paket | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Innenraumlicht-Paket |
| • PRE-SAFE-System | • Reserverad als Notrad |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Spiegel-Paket |
| • Sport-Paket (Interieur) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Metallic-Lackierung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Audio-Navigationssystem Audio 50 APS inkl. DVD-Wechsler integriert |
| • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











22.07.2010	1313	AIB00403 B	2	1	140/4000	210
M1	AC		4836		1922	
WDC2510261A110903		9	1661-1666		-2185	
MERCEDES-BENZ				85		
251			217	2840	2840	
O22AK0			1400	1700		
NZABA500			1400	1700		
			76	3000	74	
R 300 CDI			2100	750	5	
DAIMLER (D)			235/65 R17 104H			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			235/65 R17 104H			
KOMBILINOUSINE						
70/220/2006/96B			SCHWARZ		5	
98/69/EG III.B			E1*2001/116*0341*11			
DIESEL			20.05.2009	K	FC507475	
0002	0469	2987				
F.1/F.2:2940-9.ANH.BETR.7.7.20:2-1800-9.ANH.BETR.*WW.AHK.LI						
EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)




Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)




Türe hinten rechts (Delle)




Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Fach schließt nicht,



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)