

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell				
	Audi		Q5 2.0 TDI 120 kW quattro		2.0 TDI DPF clean diesel EU6, quatt..				
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel		
	WAUZZZ8R6GA109178		Sport-Utility-Vehicle		5	Diesel	0588/AIX		
		Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
		19.04.2016	k. A.	1	120 kW	4	1968	04/27	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		
	0,00 %		0,00 %		0		keine Angabe		
	CO ₂ -Emission (g/km)		151 (NEFZ)						
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
	81.500 km		86.676 km		85.738 km		k. A.	01/01	1 km
	Farbe			Lackierung		Reimport		nächster KD am	nächster KD (km)
Monsungrau Metallic			metallic		k. A.		21.07.2026	7.700 km	
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung							
Servicehistory Digital									
Polster		Polsterfarbe		Getriebe			Schadstoffk.		
Stoff Steppe		schwarz silber-schwarz		Getriebe 7-Gang - Dop..			Euro6		
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden							
keine Sondernutzung		k. A.							
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: nein			

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Allradantrieb permanent Außenspiegel Wagenfarbe Elektron. Differentialsperre (EDS) Fensterheber elektrisch vorn + hinten Innenausstattung: Dekoreinlagen Monometal.. Klimaautomatik Modellpflege Parkbremse elektro-mechanisch Reifenkontroll-Anzeige Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Wärmeschutzverglasung grün getönt	Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel asphärisch, links Bremsanlage mit Rekuperationssystem Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kopf-Airbag-System (Sideguard) Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDI Radstand 2807 mm Rücksitzlehne geteilt/klappbar Seitenairbag vorn Start/Stop-Anlage Wegfahrsperre (elektronisch)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel asphärisch, rechts Dachreling (Aluminium) Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent Glanz-Paket Karosserie: 4-türig Mittelarmlehne vorn mit Fach Nebelscheinwerfer integriert Reifen-Reparaturkit Rußpartikelfilter Servolenkung elektro-mechanisch Tagfahrlicht Zentralverriegelung mit Fernbedienung
	Sonderausstattung:		
	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicher.. Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdis.. Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multif.. Metallic-Lackierung Voll-Lackierung	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Pl.. Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +.. LM-Felgen 7x17 (7-Speichen) Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus	Dachhimmel Stoff, schwarz Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindig.. Komfort-Paket LM-Felgen 8x17 (6-Arm-/Avus-Design) Standheizung mit Zeitschaltuhr


Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 01.12.2025 - Gültig bis 85738 km
-----------	--

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja
----------------	-----------------

Optischer Zustand



Außenspiegelgehäuse links - auslegen & polieren
Außenspiegelgehäuse rechts - SmartRepair
Lenkrad Kratzer Gebrauchsspur
Scheinwerfer Kratzer Gebrauchsspur
Spoiler vorne verschrammt lackieren
Steinschlag im Frontbereich Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne - SmartRepair
Tür vorne links - auslegen & polieren
Windschutzscheibe - Erneuern
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Oberflächenkratzer am Gesamten Fahrzeug.
Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Keine Elsa Abfrage möglich.

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Inspektion - Tire-Fit
Marderschaden Motorraum prüfen
Reifen (Winter-Radsatz) - Hinterachse links - Erneuern (Reifen überaltert)
Reifen (Winter-Radsatz) - Hinterachse rechts - Erneuern (Reifen überaltert)
Reifen (Winter-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern (Reifen überaltert)
Reifen (Winter-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern (Reifen überaltert)
Zwischensumme

Fehlteile und Dienstleistungen

Zwischensumme	0,00 €
---------------	--------

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Winterreifen		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	235/65 R17 104H	4,00 mm (Dunlop)	4,00 mm (Dunlop)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	235/65 R17 104H	4,00 mm (Dunlop)	4,00 mm (Dunlop)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	Bemerkung		Ausstattung ER	
	Ausstattungsliste nicht verfügbar.		Reifendichtmittel	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung					Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 81.500 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer



ŠKODA

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi Q5 2.0 TDI 120 kW quattro

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WAUZZZ8R6GA109178


Kilometerstand: 86.676 km


Erstzulassung: 19.04.2016


Anzahl Halter lt. Kunde: 1


Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe













ŠKODA

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi Q5 2.0 TDI 120 kW quattro

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WAUZZZ8R6GA109178

Kilometerstand: 86.676 km

Erstzulassung: 19.04.2016

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Marderschaden Motorraum prüfen



Marderschaden Motorraum prüfen



Windschutzscheibe - Erneuern



Windschutzscheibe - Erneuern



Reifen (Winter-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Reifen (Winter-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Reifen (Winter-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Außenspiegelgehäuse links - auslegen & polieren



Tür vorne links - auslegen & polieren



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Spoiler vorne verschrammt lackieren



Spoiler vorne verschrammt lackieren



Spoiler vorne verschrammt lackieren



Spoiler vorne verschrammt lackieren



Außenspiegelgehäuse rechts - SmartRepair