



Mercedes-Benz C 180 CGI

EZ 09/2015 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 139.974km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI [DE - Kb5 C 180 EU6, Exclusive, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052401F271767	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 139.974km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 132.830km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Riss/Bruch



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	200	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Farbe des Fahrzeugs schwarz , in die Papiere eingetragen wurde aber weiss!

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner

- | | |
|--|---|
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) | • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond |
| • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Dachreling (Aluminium) | • Komfort-Fahrwerk (Agility Control) |
| • Tempomat | • Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Ascher anstelle Ablagefach |
| • Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad) | • Avantgarde Interieur |
| • Bereifung mit Notlaufsystem | • Fahrassistentz-Paket: Spur |
| • Fahrassistentz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole) |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • Innenraumlicht-Paket | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Innenhimmel Stoff | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Kartentasche an Vordersitze | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenkrad (Leder Nappa) | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











22.09.15	1313	E1C003896	2	01	115 / 5300	221
M1	AC		4771		1839	
WDD2052401F271767	B		1467		1500	
Mercedes-Benz				75		
204 K			133	2075	2075	
R231Q0			960	1145		
NZAAB522			960	1145		
			76	3750	71	
C 180			1800	750	5	
Daimler (D)			225/40 R19 93Y XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/35 R19 93Y XL			
Kombilimousine						
715/2007*136/2014W			WEISS	Q/-		
EURO6-W:PI/CI: M. M1 I			e1*2001/116*0437*29			
Benzin			19.02.15	K	F1921107	
0001	36W0	1595				
F. 1/F. 2:2135 b.Anh.Betr.*7.2/B.2:1235 b.Anh.Betr.*www.A						
HX 1t. EGIG*Fz ist bei werksseitig montiert. ABS u. ESP s						
spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo.100 km/h u						
en. S. Aend.VD.2.9. Ausn.VD.2.StVO ausgestattet						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Bauteil fehlt



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Bauteil fehlt



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Korrosion



Rad (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)