



Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 118 kW

EZ 06/2010 | Coupé | Benzin | Schaltgetriebe | 140.865km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Scirocco 1.4 TSI 118 kW [DE - Cp3 1.4 TSI EU5, 2008 - 2014]		
Kategorie Coupé	FIN WVWZZZ13Z9V008808	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.865km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 84.924km	Letzter Service am 04/2021
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	145	Heckklappe	130
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Dämmglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Original Fahrzeug Farbe: DARK MAROON
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Einparkhilfe hinten
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Mittelarmlehne
- Winter-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Multimediabuchse AUX-IN
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







WKCIT9859Vertragspartner des HerstellersRechnung Nr. UB-DJYS03574

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)