



Volkswagen Transporter Multivan FWD Comfortline

EZ 09/2017 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 225.415km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 08***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan FWD Comfortline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6, Multivan Comfortline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZHH088035	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 225.415km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 kW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 208.543km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ölkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten seitlich in Chromoptik
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Anthrazit-Metallic)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten

• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimedia-Schnittstelle USB
• Nichtraucher-Paket	• Radstand 3000 mm
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
• Servolenkung	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
• Start/Stop-Anlage Motor	• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Türablagekasten vorn	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	• Zuheizung
• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	• Automatische Fahrlichtschaltung
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel in Wagenfarbe
• Türgriffe außen in Wagenfarbe	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
• Automatische Fahrlichtschaltung	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)	• Ausführung: BlueMotion Technology
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fahrwerk 17"	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts	• Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Heckleuchten LED, rot
• Innenverriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren	• Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)	• Lackierung: Metallic-Lackierung
• Mobile Online Dienste App-Connect	• Multifunktionstisch


- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Rückfahrkamera
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)




Türe hinten links (Rost)




Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)




Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)




Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)