



Mercedes-Benz C 180 T Kompressor BlueEfficiency

EZ 02/2009 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 255.510km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 T Kompressor BlueEfficiency [DE - Kb5 C 180 K BlueEff. EU4, Classic, 2008 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2042451F316580	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 255.510km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.597 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 179g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	150	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorhaube schließt nicht komplett ; Bei der Abgasanlage: undicht;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knacken;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Navigations CD fehltMotorhaube schließt nicht komplettZentralverriegelung Beifahrertür ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Bremsflüssigkeit Warnlampe aktiv ; Bei der Bremsflüssigkeit: Unter Minimum;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











16.02.09	1313	6FYQ00191
M1	IAC	
WDD2042451F316580		
Mercedes-Benz		
204 K		
H245K0		
1ZAAA500		
-		
C 180 KOMPRESSOR		
Daimler (D)		
Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.		
Kombilimousine		
70/220*2006/96B		
EURO 4		
Benzin		
0001	0462	1597
7.2/B.2-1195 b.Anh.Betr.	1998	ANK lt.5616*

[illegible]

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrer­tür (Lackschaden)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)