



Citroen C3 Picasso Attraction

EZ 07/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 86.587km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 12***

Fahrzeug aufgenommen am: 12.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C3 Picasso Attraction [DE - Van5 1.4 VTi 95 EU5, Attraction, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Van	FIN VF7SH8FP0DT525660	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 86.587km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.397 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ölfeucht ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 70 kW 16V
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE



Sonderausstattung

- Audio-Klima-Paket

- Klimaanlage

- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)