



Volkswagen Transporter Kasten FWD

EZ 07/2019 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 148.774km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kasten FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6, 2017 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZKX028932	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.774km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 84 PS (62 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 114.000km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 156g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	380 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	2000 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Gebläse funktioniert nur auf der vollsten Stufe; ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Flugrost; Dach aufgrund von Fahrzeughöhe nicht auf Schäden prüfbar, Serviceheft Digital vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 62 kW TDI
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Start/Stop-Anlage Motor
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Tagfahrlicht

- | | |
|--|--|
| • Türablagekasten vorn | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) |
| • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz | • Elektrik-Paket 1 |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten | • Funkschlüssel (4) klappbar |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster |
| • LKW-Zulassung | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Simora | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zul. Gesamtgewicht 2,60 t |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Lautsprecher (2) |
| • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
- Fensterheber elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









04.07.19	0603	AVP235699	2	01	62	/2750	145
N1	BB		4904			1904	
WV1ZZZ7HZKX028932	X		1970-1990			1797-2114	
VOLKSWAGEN, VW				100			
7J0			156		2600	2600	
GCCGA260X0			1500		1400		
NNFMS2Z1116NVR217MMG3RL63			1500		1400		
23			77		2375	75	
TRANSPORTER			2200		750	3	
VOLKSWAGEN-VW			205/65 R16C 107T				
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t			205/65 R16C 107T				
Van							
715/2007*2015/45Y						0/-	
EUR06:Y:PI/CI; N1 III, N2			e1*2007/46*0130*30				
Diesel			15.09.17	K	FJ327756		
0002	36Y0	1968					
F.1/F.2:+0 u. 7.2/8.2:+0 b. Anhangabetrieb*0.1:2500 bis							
8% Steig.*techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination:4800kg							
*bis 8% Steig.:5100*Bei werkseitig montierter AHK: ESP							
m.spez.Fahrdyn.Stabl.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h							
gem.3.Aend.VO.2.9.Auan.VO.2.STVO*Höhe bis 2298*Stufe P							
MK 4 ab Tag Eratzul.*vw.AHK lt.EGTG*							

Formular der Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland.

OTTO

KD944266

7327766

Barcode: 7327766

VOLKSWAGEN AG

10.08.2019

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



Rücklicht (links) (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)




Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)