



Ford EcoSport Titanium

EZ 06/2016 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 101.089km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 35***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung EcoSport Titanium [DE - SUV5 1.5 Ti-VCT EU6, Titanium, 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN WFOBXXMRKBGA78323	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.089km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 111 PS (82 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 93.432km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Reifenschäden: 1x Felge mit Kratzern,

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Teppich
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (Typ: GFT)
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß

- Motor 1,5 Ltr. - 82 kW Ti-VCT KAT
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Radstand 2519 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe



Sonderausstattung


- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (farbig / grafikfähig)
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- AUX-IN-Anschluss
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitzheizung vorn
- Komfort-Paket
- Parkpilotsystem hinten
- Winter-Paket
- 6 Lautsprecher
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Verformung, Lackschaden)