

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002571584
Besichtigt am: 22.07.2026 08:45
Berichts-Nr: 11047499
FIN: TMBLE7NU5N5058683



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ATK
Erstzulassungsdatum:	17.06.2022
Laufleistung:	44.399 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Velvet-Rot Metallic
Farbe Dach:	Velvet-Rot Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz Dynamic rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	4

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	27.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360°"	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"KESSY FULL" ohne SAFE System	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Betriebserlaubnis Nachtrag
"SUNSET"	Bordliteratur in Deutsch
"Virtual Cockpit"	Bordwerkzeug
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Bremsbelagverschleißkontrolle
2 Leseleuchten vorn	Brillen-Ablage/Halter
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Cargoelemente im Kofferraum
3 Schlüssel	Chrom-Paket
3. Kopfstütze hinten	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	DAB - Digitaler Radioempfang
4 Türen	Dachreling, schwarz
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.A 888evo4	Dämpfung hinten
4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/140 KW, TFSI, homogen, GM. ist:T06/T2C/T2J/T2W/T3I/ T4U/T50/T5H/T6E/T8J/TD3/T5V/T3Q	Dämpfung vorn
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dekor-Einlagen
8 Lautsprecher (passiv)	Doppelton-Signalhorn
Abfalleimer in der Türverkleidung	Drehstromgenerator 180 A
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Ablagenpaket 3	Dynamiklenkung
Aero Kappe schwarz	ECO-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Allradantrieb	-
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ambientelicht Ausführung 2	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Anfahrhilfe-/ Abfahrlilfe	Embleme
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrerkniesairbag
Außen-Sound Standard	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außenspiegel links, konvex	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausstattung 1	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 380A (68Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Heckspoiler
Hinterachsgewicht Ausführung 1
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Innenspiegel automatisch abblendbar mit USB
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, manuell
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Klimakomfortscheibe
Kofferraumnetz
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn
Kopfstützen für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Kühlerschutzgitter
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallräder "SAGITARIUS" anthrazit8J x 19" - 4 Stk.
Leichtmetallräder "SAGITARIUS" anthrazitmit Aero Kappe schwarz 8J x 19" - 4 Stk.
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtwertenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
Linkslenker
Luftfilter für staubreiche Länder
Matrix-Beam
Mit Adapter
Mit Multifunktionskamera
Mittelarmlehne vorn
Mittelarmlehne vorn "JUMBO BOX" - 230 V Steckdose mit USB
Modul Boden hinten Ausführung 7
MPV
Müdigkeitserkennung

Navi Amundsen + Web radio
Nebelschlussleuchte
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Notrufsystem eCall+
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Durchladeeinrichtung
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Emblempaket
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Halter
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladeboden
Ohne Ladedose
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Schmutzfänger
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Trennwand
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Pannen-Set
Parking Plus Paket
Parklenkassistent
Pedalen aus Edelstahl
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 225/45 R19 92W Rollwiderstandsoptimiert
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Scheinwerferreinigungsanlage
Schriftzugsatz Schwarz
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Simply Clever Paket
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Soundactor
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Komfortsitze vorn
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Standheizung mit Funkfernbedienung
Standheizung mit Funkfernbedienung
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tankdeckel
Technology Amundsen Plus (Web Radio)
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Travel Assist
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verkehrszeichenerkennung
Vier-Lenkerachse
Virtuelles Pedal
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 ZR 19 96 Y	6,6 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 ZR 19 96 Y	6,5 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 19 92 W	5,2 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 19 92 W	4,9 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2031**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerverkleidung vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Seitenwand hinten links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.702,26
2	Andere	Teilkaskoschaden		€ 9.442,42
3	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.831,84
Summe (ohne MwSt.):				€ 15.976,52

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	179,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	210,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	186,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	210,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLE7NU5N5058683

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Smart Repair





GEBRAUCHSSPUREN


1 - Stoßfängerverkleidung vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Seitenwand hinten links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

