



Ford S-MAX Titanium

EZ 06/2013 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 197.242km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 84***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung S-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 TDCi DPF EU5, Titanium, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WF0SXXGBWSD31587	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 197.242km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 188.280km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Felgen verschürft

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	260 	Beifahrertür	320 
Kotflügel vorne links	270 	Kotflügel vorne rechts	860 
Türe hinten links	270 	Türe hinten rechts	280 
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	600 
Motorhaube	250 	Heckklappe	250 
Dach	290 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Entfall 3. Sitzreihe
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraummatte, Unterseite mit Kunststoffbeschichtung
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch

- | | |
|---|---|
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Luftdüsen im Fond | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturkit | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar |
| • Sportsitze | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperr | • Winter-Paket |
| • Zentralverriegelung | • Zusatzheizung |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | • Fahrer-Informationssystem (FordConvers+) |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Gurtstraffer |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Servolenkung, elektro-hydraulisch |
| • Batterie verstärkt | • Rußpartikelfilter |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Frontscheibe heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Original Fahrzeug Farbe: BRISBANE BROWN/LUNAR SKY | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audio-Navigationssystem Ford Plus mit Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Gepäcksicherungsnetz |
| • Interaktives Fahrwerkssystem (IVDC) | • Metallic-Lackierung |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Rückfahrkamera | • Sitz-Paket |
| • Sitze vorn klimatisiert | • Subwoofer |
| • Technologie-Paket | • Traveller-Paket |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Anschluss | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |

• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• KeyFree-System	• Power KeyFree-Startfunktion
• Sport-Fahrwerk	• Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Sitzheizung vorn	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















[illegible]

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung

☐ Datum: 15.05.25

☐ Kilometerstand: 188280

☐ Rechnungsgutachten

☐ Unverschleiß

☐ nächste Wartung 18kg

Blauenstein x

AUTU

Wimschneider GmbH
94542 Haarbach
Tel. 09539 1367

☐ Datum:

☐ Kilometerstand:

☐ Rechnungsgutachten:

☐ Unverschleiß:

☐ nächste Wartung 18kg:

Handstempel

Handstempel

[illegible]




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



Fahrertür (Rost)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



Schweller links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)