



Opel Meriva Innovation

EZ 07/2014 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 120.783km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Innovation [DE - Van5 1.4 Turbo EU6, Innovation (Euro 6), (Facelift) 2013 - 2017]		
Kategorie Van	FIN W0LSH9EN8F4001861	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 120.783km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.190km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm) Kratzer	(2 mm) Kratzer	(2 mm) Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Etui Bordmappe fehlt. Umlenkrolle Motorraum quietscht.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenkrad heizbar

• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchten im Fond
• Leseleuchten vorn (2)	• Licht-Paket
• Mittelkonsole FlexRail	• Modellpflege
• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo	• Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifendruckwarner	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Tagfahrlicht LED	• Audiobedienung am Lenkrad
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Heckleuchten LED
• Tagfahrlicht LED	• Mittelarmlehne vorn verschiebbar
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Original Fahrzeug Farbe: Plat.Anthr./RoGrey/0J:silbergr



Sonderausstattung

• Komfort-Paket	• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Rückfahrkamera
• Sitz-Funktions-Paket Fahrer und Beifahrer	• Winter-Paket
• Parkpilotsystem hinten	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Sitzheizung vorn	• Lenkrad heizbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzneigungsverstellung vorn rechts	• Sitzneigungsverstellung vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
• Sitzheizung vorn	• Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Service- und Wartungsprotokoll

Service ☒ Zerschneidungsprotokoll
☐ Wartungsprotokoll

Datum 01.08.1990 **100.190**

Motoröl
 Marke ☒ Motul ☐ Shell ☐ Castrol ☐ Elf
 Klasse ☒ GM-LL-A-105 ☐ GM-LL-B-105 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3

Wasser ☒ 5 **W-630**

Getriebsöl ☒ Kfz-Getriebsöl **30**

Ja ☒ **Nein** ☐

☒ Batterie (Funktionsprüfung)
☒ Innenraumklimatisierung
☒ Luftfiltersystem
☒ Lichtsysteme
☒ Zahnriemen
☒ Kurbelwellen
☒ Getriebe
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Rollenlagerprüfung
☒ Bremsbeläge wechseln
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Service ☐ Zerschneidungsprotokoll
☐ Wartungsprotokoll

Datum 01.08.1990

Motoröl
 Marke ☐ Motul ☐ Shell ☐ Castrol ☐ Elf
 Klasse ☐ GM-LL-A-105 ☐ GM-LL-B-105 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3

Wasser ☐ 5 **W-630**

Getriebsöl ☐ Kfz-Getriebsöl **30**

Ja ☐ **Nein** ☐

☐ Batterie (Funktionsprüfung)
☐ Innenraumklimatisierung
☐ Luftfiltersystem
☐ Lichtsysteme
☐ Zahnriemen
☐ Kurbelwellen
☐ Getriebe
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Rollenlagerprüfung
☐ Bremsbeläge wechseln
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel

Feigen und Auto-Service
 (Stempel)

Technische Daten
 Modell **100.190**
 Motor **1.8**
 Leistung **100**
 Baujahr **1990**

Technische Daten
 Modell **100.190**
 Motor **1.8**
 Leistung **100**
 Baujahr **1990**

Servicewerkstattgutschein

Benutzer: ☐ Fahrzeugbesitzer ☒ Fahrzeugverleiher
 Datum: 20.04.18 18.52.16

Werkstatt: ☒ Service ☐ Service 2 ☐ Service 3
☐ GMLL-A-025 ☐ GMLL-B-025 ☐ GMLL-C-025
☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ W ☐ 30

Vehikeldat: 5 W 30
 Gemischter, Kühlflossigkeit: -30

Service: ☐ Zerklenwechsel ☐ Zerklenwechsel
☐ Wechseln

Datum: 20.04.18 18.52.16

Klasse: ☒ Service 1 ☐ Service 2 ☐ Service 3
☐ GMLL-A-025 ☐ GMLL-B-025 ☐ GMLL-C-025
☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ W ☐ 30

Vehikeldat: 5 W 30
 Gemischter, Kühlflossigkeit: -30

Zu: ☐ Nein ☐ Ja

Einzelarbeiten:

☐ ☒ Ölwechsel (Funktionbedingung)	☐ ☒ Batterie (Funktionbedingung)
☐ ☒ Innenraumluftfilter	☐ ☒ Innenraumluftfilter
☐ ☒ Luftwechsel	☐ ☒ Luftwechsel
☐ ☒ Kuppelbremse	☐ ☒ Kuppelbremse
☐ ☒ Zahnrad	☐ ☒ Zahnrad
☐ ☒ Kälteflüssigkeit	☐ ☒ Kälteflüssigkeit
☐ ☒ Getriebeöl	☐ ☒ Getriebeöl
☐ ☒ Bremsflüssigkeit	☐ ☒ Bremsflüssigkeit
☐ ☒ Reifenreparatur	☐ ☒ Reifenreparatur
☐ ☒ Bremsbeläge vorn/hinten	☐ ☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ ☒ Zündkerzen	☐ ☒ Zündkerzen
☐ ☒ Kühlmittel	☐ ☒ Kühlmittel

Autoschein: ☐ Autoschein ☒ Autoschein
 GmbH & Co. KG
 Im Oberrück 41
 32278 Kirchlingern
 Tel. 05223 - 74068

Autoschein: ☐ Autoschein ☒ Autoschein
 GmbH & Co. KG
 Im Oberrück 41
 32278 Kirchlingern
 Tel. 05223 - 74068

Servicebestätigung

Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.

Beim Erscheinen einer Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden.

Zulässige Motorölgüten und Motorölviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Die Arbeiten sind mit Ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis:
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

16.09.2014 5.12.6

Motoröl

Klassifizierung: ☐ Klasse 1 ☐ Klasse 2 ☐
☐ GM-LLB-025 ☐ GM-LLB-025 ☐
☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
 Viskosität: ☒ 5W-30

Gefahrstoff: ☒ Kühlflüssigkeit - 97°C

Ja: Nein:

☐ Batterie (Funktionüberprüfung)

☒ Innenraumfilter

☒ Luftmassensensor

☒ Wasserpumpe

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getrieböl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Bremsenpasten

☒ Bremsbeläge vorprüfen

☒ Kundenberatung

☒ Abgasdiagnose

Adam Opel AG
GmbH & Co. KG
 Hauptwerkstatt / TC
 32689 Extertal
 ☎ 05232 - 94020

Servicebestätigung

Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.

Beim Erscheinen einer Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden.

Zulässige Motorölgüten und Motorölviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Servicebestätigung

Ausliefernder Opel Partner
Service Werkstatt / TC
ADAM OPEL AG

Opel Händlernummer
7902

Ort
Rüsselsheim

Datum
11.09.2014

Adam Opel AG
 Service Werkstatt
 Hauptwerkstatt / TC
 32689 Extertal
 ☎ 05232 - 94020



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)




Fahrtür (Kratzer, Delle)




Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden, Riss/Bruch): OBD Abdeckung beschädigt



Innenraum (Riss/Bruch)