

Minderwertgutachten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ			Modell				
	Volkswagen		Touareg R-Line 4Motion			3.0 V6 TDI EU6d, 4Motion R-Line, 2..				
	VIN		Aufbau			Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel		
	WVGZZZCR2PD012158		Sport-Utility-Vehicle			5	Diesel	0603/CGL		
		Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. III	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU		
		10.01.2023	1	1	210 kW	6	2967	04/28		
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)	
	0,00 %		0,00 %		0		C		213-229 (WLTP)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug		letzter KD am	Letzter KD (km)
	1 km		110.120 km		1 km		nein		04/26	106.911 k..
Farbe			Lackierung		Reimport		nächster KD am		nächster KD (km)	
Siliziumgrau Metallic			metallic		nein		02.04.2027		9.900 km	
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung								
Servicehistory Digital										
Polster		Polsterfarbe			Getriebe		Schadstoffk.			
Sitzmittelbahnen und -..		Soul-Schwarz - Kristall..			Getriebe Automatik - T..		Euro6d			
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden								
keine Sondernutzung		nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: Vw Leasing								
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein			

Minderwertgutachten

Ausstattung	Serienausstattung:				
	Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-.. Antriebsart: Allradantrieb Ausstattung R-Line Doppelpeltonhorn Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss.. Frontkamera (Multifunktionskamera Frontsch.. Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium .. Karosserie: 5-türig Ladekantenschutz (Edelstahl) Lenkrad heizbar (Leder, R-Line) mit Multifunk.. Mittelarmlehne vorn Nichtraucher-Paket Pedale Edelstahl Radioempfang digital (DAB+) Reifenkontroll-Anzeige Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Seitenairbag vorn Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen.. Sitzheizung vorn Stoßfänger R-Line Türgriffe außen Wagenfarbe Wegfahrsperr (elektronisch)				
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba.. Audio-Navigationssystem Discover Premium (.. Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le.. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (.. Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Par.. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken.. Fußmatten Textil Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen) Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A.. Klimaanlage Climatronic 2-Zonen Leder-Paket Vienna und ErgoComfort Sitze v.. Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö.. Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 TDI Notrufsystem R-Line Radstand 2904 mm Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar Scheibenwaschdüsen heizbar Servolenkung Sitze vorn ErgoComfort Sperrdifferential Tagfahrlicht LED Verbandkasten und Warndreieck Zuziehhilfe für Heckklappe				
Vorschäden	Sonderausstattung:				
	Ambiente-Paket Dachreling Doppel-Sonnenblenden mit Spiegel (beleucht.. Innovation Cockpit (Instrumente digital und B.. LM-Felgen 9,5x21 (Suzuka, schwarz) Memory-Paket Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch.. Sitze vorn mit Klima- und Massagefunktion Zuziehhilfe Türen vorn und hinten				
	Anhängerkupplung elektr. anklappbar Design-Paket Black Style Fahrassistenz-Paket Plus Komfort-Paket Keyless Access Luftfederung elektronisch geregelt Metallic-Lackierung Parkassistent-Paket (Park Assist Plus) Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten				
Unfallfreiheit	Connectivity-Paket Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa.. Frontscheibe Dämmglas getönt, heizbar Kraftstofftank: 90 Ltr. Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) Mobile Online Dienste Car-Net Seitenscheiben und Heckscheibe Verbundgla.. Sound-System DYNABO				
	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
Unfallfreiheit	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
(U) Nachlackierung -> Stoßfänger vorne (0,00 €)					
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Minderwertgutachten

Optischer Zustand

LNR Beschreibung - Reparaturart

1. 3 Isofix Abdeckung fehlen
2. AHK Steckdose beschädigt ern.
3. Alufelge VL am Felgenhorn beschädigt ern
4. Außenspiegelgehäuse links - Blinkerglas def. ern
5. Außenspiegelgehäuse rechts - SmartRepair
6. Dichtung Einstieg HL eingerissen ern.
7. Einstieg HL Kratzer Dellen instandsetzen
8. Einstieg HR zerkratzt smart
9. Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Lackieren
10. Fondseite links - Delle entfernen
11. Fondseite links - nass schleifen / polieren
12. Heckklappe - Delle entfernen
13. Kotflügel vorne rechts - Instands. und lackieren
14. Licht hinten links - polieren (1)
15. Motorhaube - auslegen & polieren (2)
16. Motorhaube - Delle entfernen
17. Stoßfänger H unterhalb zerkratzt lackieren
18. Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren
19. Tür hinten links - auslegen & polieren (3)
20. Tür vorne links - Delle entfernen
21. Tür vorne rechts - auslegen & polieren (4)

Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum optischen Zustand:

zu (1): Gebrauchsspur; zu (2): Steinschlag Gebrauchsspur; zu (3): Türkante, Geb

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR Beschreibung - Reparaturart

1. C - Säulenverkleidung links unten zerkratzt ern.
2. Heckklappenverkleidung unvollständig
3. Klimaanlage prüfen, Zischgeräusche im Innenraum (Schadenerweiterung möglich)
4. Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern
5. Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern[...]
6. Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern (Flankenschad
7. Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern (Flankenschaden)
8. Sitzwange VL eingerissen ern (Schadenerweiterung möglich)
9. Sonnenschutz Rollo HL beschädigt ern.

Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum technischen Zustand:

Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.

Fahrzeug konnte auf einer Hebebühne angehoben werden aber nicht Rad frei, Rad frei Hebebühne defekt, Achsteile konnten nur bedingt geprüft werden.

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR Beschreibung - Reparaturart

1. COC-Papiere fehlen
2. Laderaumabdeckung fehlt
3. Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt

Zwischensumme (Netto)

Minderwertgutachten

Summe Minderwerte

Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19% Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	(U) Nachlackierung -> Stoßfänger vorne
Summe	

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig	
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen							Felgenbeschreibung k. A.				
	Reifen vorne 285/40 R21 109Y		VL 4,00 mm (Continental)					VR 4,00 mm (Continental)				
	Reifen hinten 285/40 R21 109Y		HL 3,00 mm (Continental)					HR 2,00 mm (Continental)				
	Zweiter Reifensatz k. A.							Felgenbeschreibung k. A.				
	Reifen vorne k. A.		VL k. A. (k. A.)					VR k. A. (k. A.)				
	Reifen hinten k. A.		HL k. A. (k. A.)					HR k. A. (k. A.)				
	Bemerkung									Ausstattung ER Reifendichtmittel		

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung	Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
	Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
	Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
	COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	X
	Verbandskasten	X	Werkzeug	X
	Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
	Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
	Windschott		Kundenrechnung	
	Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
	Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
	Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	
	Trennnetz		Feuerlöscher	
	Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
	Wagenheber		Kompressor	X
	Füllmittel	X		
	Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
	Zweiter Radsatz			
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
				Vorschadenhöhe
0,00 €				
Vorschäden lt. Bewerter:	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
				Vorschadenhöhe
	0,00 €			
(U) Nachlackierung -> Stoßfänger vorne (0,00 €)				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer			
	1 km			
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.				


Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer


Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Volkswagen Touareg R-Line 4Motion


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZCR2PD012158
Kilometerstand: 110.120 km
Erstzulassung: 10.01.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1














Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Touareg R-Line 4Motion

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZCR2PD012158
Kilometerstand: 110.120 km
Erstzulassung: 10.01.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Einstieg HL Kratzer Dellen instandsetzen



Einstieg HL Kratzer Dellen instandsetzen



Dichtung Einstieg HL eingerissen ern.




Dichtung Einstieg HL eingerissen ern.



Sonnenschutz Rollo HL beschädigt ern.



Sitzwange VL eingerissen ern



Sitzwange VL eingerissen ern




C - Säulenverkleidung links unten zerkratzt ern.



Einstieg HR zerkratzt smart



3 Isofix Abdeckung fehlen



AHK Steckdose beschädigt ern.



Heckklappenverkleidung unvollständig




Heckklappenverkleidung unvollständig




Heckklappenverkleidung unvollständig



Motorhaube - Delle entfernen



Motorhaube - Delle entfernen



Motorhaube - auslegen & polieren



Außenspiegelgehäuse links - Blinkerglas def. ern



Kotflügel vorne rechts - Instands. und lackieren



Außenspiegelgehäuse rechts - SmartRepair




Heckklappe - D



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Tür vorne links - Delle entfernen



Tür vorne links - Delle entfernen



Fondseite links - Delle entfernen



Fondseite links - nass schleifen / polieren



Stoßfänger H unterhalb zerkratzt lackieren



Licht hinten links - polieren




Tür vorne rechts - auslegen & polieren



Tür hinten links - auslegen & polieren



Alufelge VL am Felgenhorn beschädigt ern



Alufelge VL am Felgenhorn beschädigt ern



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Lackieren



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern