



Citroën Berlingo XTR

EZ 06/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 180.801km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 68***

Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroën	Typ/Verkaufsbezeichnung Berlingo XTR [AT - Van5 HDi 110 FAP EU5, XTR, 2010 - 2012]		
Kategorie Van	FIN VF77J9HL0EJ712134	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.801km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
-	-	(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	300 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	370 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	290 
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 2 Zusatzsitze (7 Sitze)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel lackiert
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Grip-Control
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerk erhöht
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie-Paket XTR

- | | |
|--|---|
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaanlage |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchten vorn | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 82 kW HDi FAP | • Motorschutzblech |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: GRIS ALUMINIUM |
| • Pyrotechnischer Gurtstraffer | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schiebetür links mit Ausstellfenster | • Schiebetür rechts mit Ausstellfenster |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts umklappbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stop-Start-Anlage |
| • Stoßfänger Alu-Optik | • Türgriffe außen lackiert |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre |
| • Zeituhr (digital) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| • Außenspiegel anklappbar, beide | • Einparkhilfe hinten |
| • Heckscheibe aufstellbar | • Kopf-Airbag-System |
| • Metallic-Lackierung | • Seitenscheiben hinten abgedunkelt |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)