



Renault Scenic Limited

EZ 03/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 153.942km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Scenic Limited [AT - Van5 1.5 dCi 110 FAP EU5, Limited, (Facelift) 2014 - 2015]		
Kategorie Van	FIN VF1JZ14K652243824	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.942km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		C02-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	320 
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefächer im Boden vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar

• Leseleuchte vorn	• Licht- und Regensensor
• Modelljahr 2013	• Modellpflege
• Motor 1,5 Ltr. - 81 kW dCi Diesel FAP	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: STERNEN-SCHWARZ	• Radzierkappen
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten
• Servolenkung elektrisch	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts umklappbar
• Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag	• Sitzheizung vorn
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
• Untersteuerungskontrolle (USC)	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Klima-Paket	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Licht- und Regensensor	• Luftdüsen im Fond
• Metallic-Lackierung	• Navigationssystem Carminat TomTom Live
• Reserverad in Fahrbereifung	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)