



Hyundai ix20 blue Trend

EZ 10/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 76.764km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung ix20 blue Trend [DE - Van5 1.6 CRDi DPF EU6, Trend Blue, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN TMAPU81SAGJ205520	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.764km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.582 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 68.081km	Letzter Service am 09/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)
vehicle.damage-label.porous, Rost	vehicle.damage-label.porous, Rost	Rost	Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	525 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	120 	Kotflügel vorne rechts	320 
Türe hinten links	225 	Türe hinten rechts	1999 
Seitenteil hinten links	525 	Seitenteil hinten rechts	520 
Motorhaube	125 	Heckklappe	125 
Dach	115 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Armlehne für Fahrersitz
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kühlergrill verchromt

- | | |
|--|--|
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad heizbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole Klavierlack |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 85 kW CRDi KAT (1582 ccm) |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Projektor-Scheinwerfer | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Traktionskontrolle (TCS) | • Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste) |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Blind)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)