



Skoda Fabia Elegance

EZ 09/2004 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 273.777km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 15***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Elegance [DE - Kb5 1.4 16V EU4, Elegance, 2006 - 2007]		
Kategorie Kombi	FIN TMBGD26Y254190640	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 273.777km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 206.000km	Letzter Service am 11/2022
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2004	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(3 mm) (3 mm) (3 mm) (3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	420 
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











06.09.04	P18004	F1364	0001	2	01	74	16000	186
01	10200			4232			1646	
TMBGD26Y254190640				1452			1175	
6Y				161		1615		1615
				900		840		
				900		840		
				83				73
FABIA COMBI				850		450		5
SKODA (CZ)				195/50R15 82H				
PERSONENKRAFTWAGEN				195/50R15 82H				
GESCHLOSSEN								
EURO 4				811x98/14*0133*29				
Benzin				23.06.04				WX62668
0001	M 0462	M 1390						
ZU 18-20: L BIS 4335, H BIS 1495 U, ZU G: BIS 1265*20 0.1								
1000 BIS BPROZ. BTEIG. *WW. AHK LT. EGTG/ABE*								



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Anderer Schaden):
Fensterheber vorne ohne Funktion



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Anderer Schaden):
Fensterheber vorne ohne Funktion



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Anderer Schaden):
Fensterheber vorne ohne Funktion