



Volvo V40 You!

EZ 08/2014 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 180.908km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V40 You! [DE - Kb5 D2 EU5, You!, 2013 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN YV1MV8481F2176564	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.908km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 90g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Reifenschäden: Korrosion



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	700 
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audio-Paket High Performance
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel Weitwinkel
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außentemperaturanzeige
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Dachspoiler Wagenfarbe
• Digitale Instrumentierung	• Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
• Einparkhilfe elektronisch	• Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenz-System: Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
• Fahrwerk dynamisch ausgelegt	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Frontscheibe Verbundglas	• Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Handbremshebel Leder	• Heckscheibe heizbar
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Shimmer Graphite	• Innenraumfilter: Pollenfilter

- | | |
|---|---|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 1-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten umklappbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | • Motor 1,6 Ltr. - 84 kW Diesel KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLACK STONE | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehnen klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn links neigungsverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Lorensberg Textil | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Textilfussmatten | • Wegfahrsperre |
| • YOU | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und
Türsicherung |
| • Zusatzheizung | • Überschlag-Schutzsystem |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------|---|
| • Frontscheibe heizbar | • Keyless-Start |
| • Lenkrad (Leder) 3-Speichen | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzheizung vorn | • Türsicherungssystem hinten elektrisch |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Rissig



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Rissig




Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)