

BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 330 I XDRIVE M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 180 KW 16V 5-TÜRIG

VIN: WBA71FY080FU95237



Beschreibung


	Zulassungsdatum 28/04/2025	Laufleistung 52550 km
	Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	Jahr 2024
	Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5
	Karosserietyp Kombi	CO2 182 g/km
	Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung
Anzahl der Gänge 8	Antriebsstrang Allradantrieb (4WD)	Polster -
		Generation -
		Hubraum 1998 cc
		Kraftstoff Benzin
		Max. Leistung 180 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
002	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
003	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
004	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
005	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren

			
006	Stoßfänger Spoiler / Hinten	Kratzer	Lackieren
			
007	Tür / Hinten Links	Schlecht Repariert	Polieren
			
008	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair
			
009	Kotflügel / Hinten Rechts	Kratzer	Smart Repair
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör


- ☐ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz/ Vorne Links



Hauptreifensatz/ Vorne Links



Hauptreifensatz/ Vorne Rechts



Hauptreifensatz/ Hinten Links



Hauptreifensatz/ Hinten Rechts



Reparierter Vorschaden



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger Spoiler / Hinten / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Kratzer



Tür / Hinten Links / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Links / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Links / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Links / Schlecht Repariert



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Kratzer