



Mercedes-Benz 114/116/119 CDI/BT RWD lang

EZ 12/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 122.934km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 114/116/119 CDI/BT RWD lang [DE - Ka4 116 CDI/BlueTEC EU6, RWD lang, 2016 - 2020]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDF44760313544394	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 122.934km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 93.178km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(1 mm)

Vorne rechts



(1 mm)

Hinten links



(2 mm)

Hinten rechts



(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	265 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	115	Heckklappe	165 
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Laut Einlieferer sind zwei Schlüssel vorhanden; Fahrzeug ist Beklebt/Foliert;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| • 3. Bremsleuchte | • Adaptives Bremslicht |
| • Außenspiegel asphärisch, beide | • Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide |
| • Außentemperaturanzeige | • Deckenleuchte im Laderaum |
| • Frontscheibe mit Scheibenantenne | • Generator 150 A |
| • Getränkehalter hinten | • Getränkehalter vorn |
| • Haltegriff Beifahrerseite | • Handschuhfach abschließbar |
| • Karosserie/Aufbau: Kasten Standard | • Karosserie/Aufbau: lang |
| • Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT | • Nebelschlussleuchte |
| • Radstand 3200 mm | • Rückspiegel innen |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite) | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite) |
| • Verkleidung Fenstersäulen | • Wartungsintervall-Anzeige Assyst |
| • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t | • Befestigungsschienen für Dachträger |
| • Fensterheber elektrisch 2-fach | • Lastenverankerung / Verzurrösen |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch | • Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen |
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |

- | | |
|--|--|
| • Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent) | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Bremsassistent | • Bremssystem mit ABS+ASR |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) |
| • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Gurtstraffer | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Tagfahrlicht |
| • Partikelfilter | • Antriebsart: Heckantrieb |
| • Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear) | • Servolenkung |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Anhängelast 2500 kg | • Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage | • Fzg. ohne Laderaumtrennwand |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort |
| • Sonderlackierung | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard |
| • Zweiwege Lautsprecher vorn | • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest |
| • Wärmeschutzverglasung | • Holzfussboden im Laderaum |
| • Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner | • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder (Fahrerhaus) |
| • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) | • PTC Heater |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.12.2018	1313	BQK89654	6	02	01	0120/03800	194
N1	BB			05140--		1928--	
WDF44760313544394	0			1909--		001956-002075	
Mercedes-Benz							
639/4							
KWA3L280V				0169	002800	2800	
ZSLP8S33XX				01490	01490		
				01490	01490		
				078	02850	075	
Vito				02500	0750	3	
Daimler (D)				205/65R16C	103/101H		
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t							
Van							
715/2007*2015/45Y							
EURO6;Y:PI/CI; N1 III, N2				e1*2007/46*0458*14			
Diesel				18.09.2018	K	FF123627	
0002	36Y0	02143					
ZU 20: MAX.1983*AHK LT. EGTG*ZU T: OPT. 160 KM/H*TECHN							
.ZUL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION: 5050*S.1:MAX.*							

DEKRA DEKRA
nächste HU JAN 20 23 JAN 20 25
DEKRA
nächste HU FEB 20 27

10.07.2006

TTW87733

210769777



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)