



Volkswagen Caddy Kasten BMT 4Motion

EZ 03/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 99.644km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 62***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Kasten BMT 4Motion [AT - Ka4 2.0 TDI 4Motion BMT EU6d-T, (EURO 6d-TEMP), 2019 - 2020]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ2KZLX069656	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.644km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.391km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(1 mm)

(1 mm)

(1 mm)

(1 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	135	Heckklappe	140
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Heckscheibe elektrischer Fehler;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- BlueMotion Technology
- Dachhimmel Komfort vorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- LKW-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI

- | | |
|---|--|
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nichtraucher-Paket | • Nutzlast Standard |
| • Radstand 2682 mm | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Scheinwerfer Halogen H4 | • Schiebetür rechts |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Steuer-AV Ausstattung TDI | • Tagfahrlicht |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung | • Antennen-Diversity |
| • Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außenspiegel, Ausführung: NFZ | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon |
| • Bodenbelag vorn (Gummi) | • Connectivity-Paket |
| • Elektrik-Paket | • Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Funkschlüssel (2) klappbar |
| • Handschuhfach abschließbar und beleuchtet | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung | • Heckscheibe heizbar |
| • Heckscheibenwischer | • Innenleuchten im Fahrerhaus: LED |
| • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED | • Klimaanlage |
| • Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • WLAN-Hotspot |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Verformung)



Fahrtür (Delle)



Dach (Rost)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Fehlt



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)