



Toyota Auris Life+

EZ 03/2014 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 80.269km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Auris Life+ [DE - LimS5 1.6 EU5, Life+, 2013 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN SB1ME3JE80E050313	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 80.269km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 132 PS (97 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.263km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Kerben,
Kratzer

Kerben,
Kratzer

Kratzer



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	850
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Bestehender Hagelschaden; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Chromleisten an Seitenfenster unten
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Gurtstraffer vorn
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Motor 1,6 Ltr. - 97 kW 16V KAT | • Multi-Funktions-Display (LCD) |
| • Nebelscheinwerfer | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rücksitz klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schleudertrauma-Schutzsystem |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Freisprechanlage Bluetooth |
| • Bluetooth-Schnittstelle | • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) |
| • Rückfahrkamera | • Original Fahrzeug Farbe: GREY |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Komfort-Paket | • Mica-Lackierung |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Sitzheizung vorn | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)




Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)