



Volkswagen Caddy Maxi Kasten

EZ 07/2015 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 235.157km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Maxi Kasten [AT - Ka4 1.6 TDI EU5, Maxi, 2015 - 2015]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ2KZGX002234	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 235.157km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 190.424km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)
Rost



(4 mm)
Rost



(6 mm)
Rost



(6 mm)
Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	375 	Heckklappe	115
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel konvex, rechts	• Außenspiegel, Ausführung: NFZ
• Bremsassistent	• Dachhimmel Komfort vorn
• Dachreling/Dachträger Vorbereitung	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Funkschlüssel (1) klappbar
• Fzg. ohne Start/Stop-Anlage	• Getriebe 5-Gang
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Karosserie/Aufbau: Kasten
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• LKW-Zulassung
• Lenkrad (3 Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Motor 1,6 Ltr. - 75 kW TDI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Nutzlast Standard	• Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
• Radstand 3006 mm	• Rußpartikelfilter

- | | |
|---|--|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Scheinwerfer Halogen H4 | • Schiebetür rechts |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Steuer-AV Ausstattung TDI |
| • Tagfahrlicht | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Antennen-Diversity |
| • Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Bodenbelag vorn (Gummi) |
| • Connectivity-Paket | • Einparkhilfe hinten |
| • Elektrik-Paket | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Handschuhfach abschließbar und beleuchtet |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Heckflügeltüren mit Verglasung |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Klimaanlage | • Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multifunktionsanzeige Plus und Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Multimedia-Schnittstelle USB | • Raucher-Paket |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • WLAN-Hotspot |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







[illegible]

ler ist:	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis		
ngsbestimmung	19		
	WW1ZZZ2KZX002234		
i Zulassung am:	02.07.2015	A6	Genehmigungsdatum
ungsgrundlage	EG-Betriebserlaubnis		
ungsnummer	e1*2007/46*0217*20		
Code	215993		
hrzeugart	N1/Lastkraftwagen/Gruppe II		
	VOLKSWAGEN, VW		
zeichnung	CADDY		
nte/Version	2KN/BBCCAYDX01/L0J2FM5FM5A4056N1SN2		
orzulassungen	0		
tenauszug			
tai dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes			

[illegible]

Service-Nachweis 6	
1. Name, Durchgeführt wurde	2. Nach. Werkstatt war
1.1 Dienstfall Service	2.1 X ASBA®
1.2 X Injektoren	2.2 X Kraftstoffpumpe
1.3 X mit Injektorspray	2.3 X Desinfektionsmittel
1.4 X mit gewaschenen Injektorspritzung	2.4 X DOP® Gebläse
2.1 X LongLife-Motölyse verwendet	2.5 X Maltsch-Spritzung Di
1.5 X Kettenschmierung	2.6 X Luftreiniger
1.6 X Ölspritzung	2.7 X Filter Wasserpumpe
1.7 X Anlagenspritzung	2.8 X Strahl- und Poliermaschine
1.8 X Wasserpumpe	2.9 X Schmieröl
1.9 X mit dem Auftrag verwendet	2.10 X Drucköl
2.10 X mit dem Auftrag verwendet	2.11 X Öl
2.12 X Öl	2.13 X Öl
2.14 X Öl	2.15 X Öl
2.16 X Öl	2.17 X Öl
2.18 X Öl	2.19 X Öl
2.20 X Öl	2.21 X Öl
2.22 X Öl	2.23 X Öl
2.24 X Öl	2.25 X Öl
2.26 X Öl	2.27 X Öl
2.28 X Öl	2.29 X Öl
2.30 X Öl	2.31 X Öl
2.32 X Öl	2.33 X Öl
2.34 X Öl	2.35 X Öl
2.36 X Öl	2.37 X Öl
2.38 X Öl	2.39 X Öl
2.40 X Öl	2.41 X Öl
2.42 X Öl	2.43 X Öl
2.44 X Öl	2.45 X Öl
2.46 X Öl	2.47 X Öl
2.48 X Öl	2.49 X Öl
2.50 X Öl	2.51 X Öl
2.52 X Öl	2.53 X Öl
2.54 X Öl	2.55 X Öl
2.56 X Öl	2.57 X Öl
2.58 X Öl	2.59 X Öl
2.60 X Öl	2.61 X Öl
2.62 X Öl	2.63 X Öl
2.64 X Öl	2.65 X Öl
2.66 X Öl	2.67 X Öl
2.68 X Öl	2.69 X Öl
2.70 X Öl	2.71 X Öl
2.72 X Öl	2.73 X Öl
2.74 X Öl	2.75 X Öl
2.76 X Öl	2.77 X Öl
2.78 X Öl	2.79 X Öl
2.80 X Öl	2.81 X Öl
2.82 X Öl	2.83 X Öl
2.84 X Öl	2.85 X Öl
2.86 X Öl	2.87 X Öl
2.88 X Öl	2.89 X Öl
2.90 X Öl	2.91 X Öl
2.92 X Öl	2.93 X Öl
2.94 X Öl	2.95 X Öl
2.96 X Öl	2.97 X Öl
2.98 X Öl	2.99 X Öl
2.100 X Öl	2.101 X Öl

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Fehlt



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden): Farbe



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Anderer Schaden): Türe hängt Schanier locker Blech eingerissen



Beifahrtür (Anderer Schaden): Farbnebel



Beifahrtür (Anderer Schaden): Farbnebel



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Farbnebel



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Farbnebel



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Delle)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)