



Volkswagen Touran Trendline BMT/Start-Stopp

EZ 09/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 129.830km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Trendline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.2 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Trendline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZJW025630	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 129.830km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 121.391km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Cortina Silver
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Karosserie: 4-türig
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED

• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lenkrad (3 Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Antennen-Diversity
• Auto-Hold-Funktion	• Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU



Sonderausstattung

• Dachreling	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Gepäckraumboden höhenverstellbar	• Metallic-Lackierung
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Bordwerkzeug und Wagenheber	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











IVBAC 25235330 ETW 57 59730 4

14.08.2017 0603 BWL000295

M1 AC

WVGZZ1TZJW026630

VOLKSWAGEN VW

IT

CYVBAC

FM6FM8AJ0147MMS60VR261

TOURAN

VOLKSWAGEN VW

Pz.z. Pers. bel. b. 3 Spl.

Kombilimousine

715/2007/2015/45W

EURO6 W.P.V.CI. M. N1 I

Benzin

0001

F.1/F.2+U.7.2/8.2+20 B ANHANGEBETRIEB*Q.1.1500 BIS 1900

TEIG *TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION 1300/1500 BIS 2000

IG. 3680 *BELWERKSEITIG MONTIERTER AHK ESP M.SP.22 FANTRONIE

TAB1.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KW/h GEM.3 AHN.10.07.2015

VO.Z.STVO*WWW.AHK.LT.ETG*




[illegible]

Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte						
Kraft [daN]			Achsanteil [%]			
Wert	Links	Rechts	Funktionsw.	Ist	Min	Ergebnis
	251	215	29,7	72,1	52	1,0
	225	243	77,2	27,9	16	1,0
	Links	Rechts				
kriert	196	214				

HU-Plakette:
 angebracht
 (8) nächste HU:
 Mai 2027

C0240032

HU-Plakette



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)